

Oddelenie sťažností a petícií

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo 9/2024-pet.-9.1 69 683/2024	Vybavuje/kontakt 02 5956 2602	Dátum 25. októbra 2024
-----------------------	--	----------------------------------	---------------------------

Vec

PETÍCIA VO VECI AGRESÍVNEHO ZÁPACHU S MOŽNÝM DOPADOM NA ZDRAVIE OBYVATEĽOV M.Č. BRATISLAVA - PETRŽALKA – oznámenie výsledku vybavenia petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 16. septembra 2024 doručená petícia s názvom „PETÍCIA VO VECI AGRESÍVNEHO ZÁPACHU S MOŽNÝM DOPADOM NA ZDRAVIE OBYVATEĽOV M.Č. BRATISLAVA - PETRŽALKA“ (ďalej len „petícia“), vo veci žiadosti o riešenie problému opakovaného výskytu neznesiteľného zápachu, ktorý značne znepríjemňuje život obyvateľov južnej časti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Petícia obsahuje sprievodný list, text petície a zoznam 804 osôb, ktorí podporili petíciu v elektronickej forme. Petícia bola okrem ministerstva zaslaná na vedomie tiež Bratislavskému samosprávnemu kraju, Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „SIŽP“), Slovenskému hydrometeorologickému ústavu (ďalej len „SHMÚ“), Hlavnému mestu SR Bratislava a Prezídiu Hasičského a záchranného zboru.

Hlavnou požiadavkou petície je prešetrenie udalostí z 30. augusta 2024 až 2. septembra 2024, kedy v predmetnej lokalite v časti Slnečnice – Viladomy došlo k výskytu intenzívneho zápachu až do takej miery, že si dotknutí obyvatelia z obáv o svoje zdravie vyžiadali zásah Hasičského a záchranného zboru. Pôvodcom tohto zápachu by podľa názoru petičiarov mohla byť neďaleká prevádzka čistiarne odpadových vôd Petržalka, resp. prevádzka rafinérie spoločnosti Slovnaft, a. s., prípadne aj prevádzka zariadenia na energetické využitie odpadu ZEVO – Bratislava. Nespokojní obyvatelia preto žiadajú o preverenie zdroja a príčin zápachu a prijatie opatrení na prevenciu jeho opakovaného výskytu v budúcnosti.

V zmysle požiadaviek uvedených v petícii MŽP SR požiadalo o vyjadrenie SHMÚ, ktorý v predmetnej lokalite vykonáva pravidelný monitoring koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší prostredníctvom monitorovacích staníc v Petržalke na Mamateyovej ulici a v Rovinke (stanice SHMÚ a Slovnaft). Z výsledkov meraní SHMÚ vyplynulo, že v prešetrovanom období 30. augusta 2024 – 2. septembra 2024 sa koncentrácie SO₂ v predmetnej oblasti pohybovali na nízkych hodnotách, pričom najvyššia koncentrácia SO₂ bola zaznamenaná na monitorovacej

stanici Mamateyova dňa 30. augusta 2024 o 12.00 hod. s hodnotou $13 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$. V zmysle nameraných hodnôt preto možno konštatovať, že SO_2 v danom prípade nemohol byť príčinou predmetného zápachu. Pre benzén v tomto období nie sú k dispozícii merania z monitorovacej stanice Rovinka – SHMÚ z dôvodu kalibrácie analyzátoru. Namerané koncentrácie benzénu dňa 2. septembra 2024 o 19.00 hod. na monitorovacích staniciach Rovinka – Slovnaft a Bratislava – Trnavské mýto boli nízke (s maximom $5 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$) a preto taktiež nemohli byť príčinou predmetného zápachu. Čo sa týka prevládajúceho smeru a rýchlosti vetra, podľa údajov z monitorovacej stanice Rovinka – SHMÚ v danom období prevládal vietor zo severovýchodu (31 %), severu (22 %) a juhovýchodu (14,5 %) s rýchlosťou vo výške 4 m do $2,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Na základe výsledkov meraní SHMÚ predpokladá, že predmetný zápach v danom prípade mohol byť synergiou pôsobenia viacerých zdrojov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zasiahnutej oblasti (Slnečnice – Viladomy), napr. z prevádzky rafinérie Slovnaftu, alebo z areálu čistiarne odpadových vôd Petržalka, ktorá je k zasiahnutej oblasti orientovaná rovnako severovýchodne, ale oveľa bližšie.

MŽP SR požiadalo o vyjadrenie k predmetnej udalosti tiež SIŽP, ktorá vo veci realizovala vlastné šetrenie. SIŽP vykonala kontroly na prevádzke čistiarne odpadových vôd Petržalka a na prevádzke kalového, plynového a energetického hospodárstva Bratislava-Petržalka (ďalej len „KPEH“), ktorá sa nachádza v areáli predmetnej čistiarne odpadových vôd. Tieto prevádzky sú klasifikované ako stredné zdroje znečistenia ovzdušia (ďalej len „SZZO“). SIŽP nezistila žiadne porušenia povinností prevádzkovateľa SZZO podľa zákona o ochrane ovzdušia. Zápach, ktorý dotknutí obyvatelia Petržalky v predmetnom období pociťovali mohol avšak pochádzať z vopred ohlásených rekonštrukčných prác na plynojeme prevádzkovateľa KPEH realizovaných v období 12. augusta 2024 – 4. septembra 2024, pri ktorých bolo nutné vypustiť zvyškový bioplyn nahromadený v starom plynojeme. SIŽP vykonala kontrolu tiež vo viacerých prevádzkach Slovnaftu, a. s., v rámci ktorej preverením protokolov systému monitorovania emisií za obdobie 30. augusta 2024 – 2. septembra 2024 neboli zistené prekročené povolené hodnoty emisných limitov. V prešetrovanom období zároveň došlo k odstávke dvoch prevádzok Slovnaftu, a. s., čo viedlo k spaľovaniu na poľných horákoch. Tieto udalosti preto mohli v danom čase spôsobiť zvýšené vnímanie zápachu v dotknutej oblasti.

MŽP SR záleží na vyriešení predmetného problému nespokojných obyvateľov, zároveň avšak zdôrazňujeme, že kontrolné orgány na úseku ochrany ovzdušia postupujú v rámci svojich pôsobností, pričom pri ich šetrení neboli zistené porušenia zákonných povinností prevádzkovateľov SZZO a ani neboli zistené prekročenia povolených limitov pre koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší.

S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia