



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK

Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES
z 23. októbra 2007
o hodnotení a manažmente povodňových rizík

Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu – aktualizácia 2018

(slovenská časť správneho územia povodia Visly)

Prílohy



December 2018


OBSAH

Príloha I. Územno-správne jednotky v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu.....	3
Príloha II. Zoznam vodných tokov/úsekov a obcí, v ktorých bol v období rokov 1997 – 2017 aspoň raz vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity a prehľad príčin a následkov povodní.....	4
Príloha III. Závery predbežného hodnotenia povodňového rizika.....	13

PRÍLOHA I. ÚZEMNO-SPRÁVNE JEDNOTKY V ČIASTKOVOM POVODÍ DUNAJCA A POPRADU

Číslo hydrologického poradia	Kraj	Okres
3-01	Prešovský	Kežmarok
		Poprad
		Sabinov
		Stará Ľubovňa

Územno-správne jednotky
v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu



PRÍLOHA II. ZOZNAM VODNÝCH TOKOV/ÚSEKOV A OBCÍ, V KTORÝCH BOL V OBDOBÍ ROKOV 1997 – 2017 ASPOŇ RAZ VYHLÁSENÝ III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY A PREHĽAD PRÍČIN A NÁSLEDKOV POVODNÍ

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
	Hradlová	Kyjov			27.05.2010	29.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
	Hradlová	Pusté Pole			27.05.2010	29.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP001FD	Lubica	Lubica			04.06.2010	01.07.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP001FD	Lubica	Kežmarok			04.06.2010	24.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP001FD	Lubica	Lubica			20.07.2011	22.07.2011	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP001FD	Lubica	Lubica			15.05.2014	22.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP001FD	Lubica	Kežmarok			20.07.2011	22.07.2011	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP001FD	Lubica	Kežmarok			24.08.2011	26.08.2011	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP001FD	Lubica	Kežmarok			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP001FD	Poprad	Veľká Lomnica			04.06.2010	17.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP001FD	Poprad	Huncovce			04.06.2010	17.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP001FD	Poprad	Kežmarok			04.06.2010	17.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP001FD	Poprad	Veľká Lomnica			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP001FD	Poprad	Huncovce			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP001FD	Poprad	Kežmarok			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP002FD	Rieka	Reľov			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP002FD	Rieka	Spišské Hanušovce			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP002FD	Rieka	Matiašovce			17.05.2010	21.05.2010	Blesková povodeň s bahenno-materiálovým odtokom	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP002FD	Rieka	Spišská Stará Ves			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKP002FD	Rieka	Reľov			01.06.2010	03.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP002FD	Rieka	Spišské Hanušovce			15.06.2015	16.06.2015	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKP002FD	Rieka	Matiašovce			01.06.2010	03.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP002FD	Rieka	Spišská Stará Ves			01.06.2010	03.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP002FD	Rieka	Matiašovce			15.07.2011	16.07.2011	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP002FD	Rieka	Matiašovce			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP002FD	Rieka	Matiašovce			29.07.2016	02.08.2016	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP002FD	Rieka	Spišská Stará Ves			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKP002FD	Rieka	Reľov			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP002FD	Rieka	Spišské Hanušovce			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	objekty
SKP002FD	Rieka	Spišské Hanusovce			15.06.2015	16.06.2015		Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP003FD	vnútorné vody Hozelského potoka	Poprad	27.05.2015	04.06.2015	20.05.2015	27.05.2015	Povodeň po povrchu mimo toku	Vplyvom intenzívnych zrážok dňa 20.5.2015 vo večerných hodinách, došlo k vybreženiu Hozelského potoka v Poprade – Strážoch pod Tatrami na futbalové ihrisko a k pomiestnemu poškodeniu brehov. Zaliate boli aj pivničné priestory okolitých rodinných domov zväčša z povrchových vôd. Na Velickom potoku došlo k poškodeniu brehov a vytvoreniu nánosov. V obci Hozelec boli zaliate pivnice a suterény rodinných domov z povrchových (vnútorných) vôd.
SKP004FD	Poprad	Mníšek nad Popradom			02.06.2010	12.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Holumnický potok	Ihľany			04.06.2010	01.07.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno- materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Holumnický potok	Jurské			02.06.2010	03.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno- materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Holumnický	Holumnica			04.06.2010	15.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch	Zaplavený intravilán,

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
	potok						po zrážkach. Bahenno- materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Holumnický potok	Ihľany			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP005FD	Holumnický potok	Jurské			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP005FD	Holumnický potok	Holumnica			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP005FD	Hromovec	Hromoš			25.07.1997	28.07.1997	Blesková povodeň	
SKP005FD	Hromovec	Hromoš			25.07.2001	30.07.2001	Blesková povodeň	narušenie brehov; zaplavenie obytných domov, poškodenie mostných objektov
SKP005FD	Hromovec	Hromoš			23.07.2008	01.08.2008	Blesková povodeň	na rozostavanej investičnej stavbe Hromoš – úprava potoka Hromovec boli narušené betónové pätky na ľavom brehu
SKP005FD	Jakubianka	Jakubany			02.06.2010	12.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno- materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Jakubianka	Nová Eubovňa			02.06.2010	12.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno- materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	
SKP005FD	Jakubianka	Stará Lubovňa			04.06.2006	07.06.2006	Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKP005FD	Jakubianka	Jakubany			27.07.2010	30.07.2010	Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKP005FD	Jakubianka	Nová Lubovňa			28.07.2010	30.07.2010	Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKP005FD	Jakubianka	Jakubany			20.07.2011	26.07.2011		
SKP005FD	Jakubianka	Nová Lubovňa			21.07.2011	26.07.2011		
SKP005FD	Poprad	Podolíne			19.05.2010	25.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Nížné Ružbachy			19.05.2010	25.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Hniezdne			19.05.2010	25.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Stará Lubovňa			19.05.2010	25.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Chmeľnica			19.05.2010	25.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							územia z toku aj z povrchového odtoku	objekty
SKP005FD	Poprad	Plaveč			02.06.2010	12.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Orlov			02.06.2010	12.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Podolíneec			02.06.2010	11.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Nížné Ružbachy			02.06.2010	11.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Hniezdne			02.06.2010	11.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Stará Lubovňa			02.06.2010	11.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Poprad	Chmeľnica			02.06.2010	11.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	
SKP005FD	Poprad	Orlov			16.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKP005FD	Poprad	Podolíneč			20.07.2011	22.07.2011		
SKP005FD	Poprad	Podolíneč			23.02.2017	23.02.2017		
SKP005FD	Šambronka	Plavnica			01.06.2010	15.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKP005FD	Šambronka	Plavnica			21.07.2011	26.07.2011		
SKP005FD	Šambronka	Plavnica			17.07.2014	23.07.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	

Kód GO – kód geografickej oblasti

SPA – stupeň povodňovej aktivity

PRÍLOHA III. ZÁVERY PREDBEŽNÉHO HODNOTENIA POVODŇOVÉHO RIZIKA

Úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKP001FD	Ľubica	3-01-02-1437	2,4	Prešovský	Kežmarok	Kežmarok
SKP001FD	Ľubica	3-01-02-1437	5,3	Prešovský	Kežmarok	Ľubica
SKP001FD	Poprad	3-01-02-1	4,9	Prešovský	Kežmarok	Huncovce
SKP001FD	Poprad	3-01-03-1	8,7	Prešovský	Kežmarok	Kežmarok
SKP001FD	Poprad	3-01-02-1	3,0	Prešovský	Kežmarok	Veľká Lomnica
SKP002FD	Rieka	3-01-01-2164	4,3	Prešovský	Kežmarok	Matiašovce
SKP002FD	Rieka	3-01-01-2164	2,8	Prešovský	Kežmarok	Reľov
SKP002FD	Rieka	3-01-01-2164	4,2	Prešovský	Kežmarok	Spišská Stará Ves
SKP002FD	Rieka	3-01-01-2164	4,6	Prešovský	Kežmarok	Spišské Hanušovce
SKP004FD	Poprad	3-01-03-1	6,6	Prešovský	Stará Ľubovňa	Mníšek nad Popradom
SKP005FD	Holumnický potok	3-01-03-1104	4,3	Prešovský	Kežmarok	Holumnica
SKP005FD	Holumnický potok	3-01-03-1104	3,3	Prešovský	Kežmarok	Ihľany
SKP005FD	Holumnický potok	3-01-03-1104	3,3	Prešovský	Kežmarok	Jurské
SKP005FD	Hromovec	3-01-03-470	2,9	Prešovský	Stará Ľubovňa	Hromoš
SKP005FD	Jakubianka	3-01-03-625	4,1	Prešovský	Stará Ľubovňa	Jakubany
SKP005FD	Jakubianka	3-01-03-625	3,4	Prešovský	Stará Ľubovňa	Nová Ľubovňa
SKP005FD	Jakubianka	3-01-03-625	2,7	Prešovský	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa
SKP005FD	Poprad	3-01-03-1	5,1	Prešovský	Stará Ľubovňa	Hniezdne
SKP005FD	Poprad	3-01-03-1	3,6	Prešovský	Stará Ľubovňa	Chmeľnica
SKP005FD	Poprad	3-01-03-1	7,6	Prešovský	Stará Ľubovňa	Nižné Ružbachy
SKP005FD	Poprad	3-01-03-1	6,8	Prešovský	Stará Ľubovňa	Orlov
SKP005FD	Poprad	3-01-03-1	7,0	Prešovský	Stará Ľubovňa	Plaveč
SKP005FD	Poprad	3-01-03-1	6,5	Prešovský	Stará Ľubovňa	Podolínec
SKP005FD	Poprad	3-01-03-1	5,5	Prešovský	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa
SKP005FD	Šambronka	3-01-03-513	5,6	Prešovský	Stará Ľubovňa	Plavnica
SKP006FD	Hradlová	3-01-03-344	3,8	Prešovský	Stará Ľubovňa	Kyjov
SKP006FD	Hradlová	3-01-03-344	1,9	Prešovský	Stará Ľubovňa	Pusté Pole

Úseky vodných tokov s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKP001FD	Poprad	3-01-03-1	6,8	Prešovský	Kežmarok	Spišská Belá

Geografické oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Popradu

Kód GO	Vodné toky	Potenciálne významne ohrozované obce	Potenciálne ohrozované obce
SKP001FD	Poprad, Ľubica	Huncovce, Kežmarok, Ľubica, Veľká Lomnica, Spišská Belá	Križova Ves
SKP002FD	Rieka	Matiašovce, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce	
SKP004FD	Poprad	Mníšek nad Popradom	
SKP005FD	Poprad, Holumnický potok, Jakubianka, Šambronka, Hromovec	Holumnica, Ihľany, Jurské, Nižné Ružbachy, Podolínec, Hniezdne, Chmeľnica, Jakubany, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Orlov, Plaveč, Plavnica, Hromoš	
SKP006FD	Hradlová	Kyjov, Pusté Pole	Šarišské Jastrabie