



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK

**Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES
z 23. októbra 2007
o hodnotení a manažmente povodňových rizík**

Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Hornádu – aktualizácia 2018

Prílohy



December 2018.


OBSAH

Príloha I. Územno-správne jednotky v čiastkovom povodí Hornádu	3
Príloha II. Zoznam vodných tokov/úsekov a obcí, v ktorých bol v období rokov 1997 – 2017 aspoň raz vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity a prehľad príčin a následkov povodní.....	4
Príloha III. Závery predbežného hodnotenia povodňového rizika	38

PRÍLOHA I. ÚZEMNO-SPRÁVNE JEDNOTKY V ČIASTKOVOM POVODÍ HORNÁDU

Číslo hydrologického poradia	Kraj	Okres
4-32	Banskobystrický	Brezno
	Prešovský	Bardejov
		Kežmarok
		Levoča
		Poprad
		Prešov
		Sabinov
	Košický	Gelnica
		Košice I
		Košice II
		Košice III
		Košice IV
		Košice – okolie
		Rožňava
	Spišská Nová Ves	

Územno-správne jednotky
 v čiastkovom povodí Hornádu



PRÍLOHA II. ZOZNAM VODNÝCH TOKOV/ÚSEKOV A OBCÍ, V KTORÝCH BOL V OBDOBÍ ROKOV 1997 – 2017 ASPOŇ RAZ VYHLÁSENÝ III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY A PREHĽAD PRÍČIN A NÁSLEDKOV POVODNÍ

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKH001FD	Ľutinka	Olejníkov	20.05.2014	04.06.2014	15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku a z povrchového odtoku	Ľutinka (rkm 0,500-4,000, 6,200-10,000) neupravený úsek, pomiestne nátrže, zmena prúdnice toku, poškodené objekty v koryte, napr. stupne, prahy a pod.(rkm 4,750-5,216)
SKH001FD	Ľutinka	Olejníkov			24.07.2001	26.07.2001	Blesková povodeň	
SKH001FD	Ľutinka	Olejníkov			10.06.2005	29.06.2005	Blesková povodeň	obojsstranné zdevastovanie brehov
SKH001FD	Ľutinka	Olejníkov			28.07.2004	03.08.2004	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH001FD	Ľutinka	Olejníkov	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH001FD	Ľutinka	Olejníkov			03.06.2006	23.06.2006	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	poškodenie koryta vodného toku
SKH001FD	Ľutinka	Ľutina			24.07.2001	26.07.2001	Blesková povodeň. Zaplavenie územia aj z povrchového odtoku	Na hornom úseku Torysy a jej prítokoch došlo v neupravených úsekoch k vybreženiu vôd, porušeniu brehových opevnení k zaneseniu vývarov a prietochných profilov, vytváraniu záatarosov na mostných objektoch, zaplaveniu domov a objektov v k.ú. Torysa
SKH001FD	Ľutinka	Ľutina			28.07.2004	03.08.2004	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku.	zosuvy svahov, podmyté a odplavené brehy

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH001FD	Ľutinka	Ľutina			12.06.2005	29.06.2005	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	obojsstranné zdevastovanie brehov
SKH001FD	Ľutinka	Ľutina	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zosuv svahov a odplavené brehy
SKH001FD	Ľutinka	Ľutina	23.06.2006	07.07.2006	03.06.2006	23.06.2006	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Poškodenie koryta toku, sanácia vzniknutého poškodenia
SKH001FD	Ľutinka	Ľutina	15.06.2010	14.07.2010	01.06.2010	15.06.2010	Náhly vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Ľutinka r.zar. 1981, rkm 4,750 - 5,200, poškodené stupne a opevnenie+zmena prúdnice toku - extravilán
SKH001FD	Ľutinka	Ľutina	20.05.2014	06.06.2014	15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	poškodené opevnenie nahádzka z lomového kameňa a stupne; v úseku Ľutina - Olejníkov - neupravený úsek, miestne nátrže, zmena prúdnice toku
SKH002FD	Branisko	Spišské Vlachy			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	znečistenia
SKH002FD	Branisko	Spišské Vlady			15.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH002FD	Brusník	Letanovce			04.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Brusník	Smižany			20.02.2010	23.02.2010	Povodeň z topiaceho sa snehu. Zaliatie územia z vodného toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra
SKH002FD	Brusník	Smižany			04.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Smižany	01.06.2010	03.11.2010	04.06.2010	07.06.2010	Blesková povodeň	
SKH002FD	Hornád	Spišská Nová Ves			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Markušovce			17.05.2010	19.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	znečistenia
SKH002FD	Hornád	Matejovce nad Hornádom			17.05.2010	21.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Chrast' nad Hornádom			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Vítkovce			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Olcava			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Spišské Vlachy			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Kolinovce			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	znečistenia
SKH002FD	Hornád	Kropachy			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Richnava			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Kluknava			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Markušovce			01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Matejovce nad Hornádom			01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Kolinovce			21.12.2010	23.12.2010	Záplava po povrchu mimo toku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKH002FD	Hornád	Kluknava			16.08.2010	17.08.2010	Povodeň po povrchu mimo toku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra,

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
								poľnohospodárska pôda; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Hornád	Smižany			25.07.2001	29.07.2001	Blesková povodeň	zaplavené domy a objekty; narušenie komunikácií a zanesenie prietochného profilu potoka; zaplavenie vodných zdrojov
SKH002FD	Hornád	Smižany			12.03.2003	16.03.2003	Povodeň s topením snehu s blokovaním odtoku	
SKH002FD	Hornád	Smižany			18.03.2005	19.03.2005	Povodeň s topením snehu s blokovaním odtoku	
SKH002FD	Hornád	Smižany			04.06.2006	07.06.2006	Blesková povodeň	
SKH002FD	Hornád	Smižany	23.07.2008	28.08.2008	23.07.2008	25.07.2008	Blesková povodeň	
SKH002FD	Hornád	Chrast' nad Hornádom			16.05.2014	18.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH002FD	Hornád	Kolinovce			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH002FD	Hornád	Krompachy			16.05.2014	18.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH002FD	Levočský potok	Levoča			04.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach.	Zaplavený intravilán, infraštruktúra,

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Levočský potok	Markušovce			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH002FD	Levočský potok	Levoča			15.05.2014	23.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie záataras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH002FD	Levočský potok	Markušovce			15.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie záataras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH004FD	Tomášovský potok	Spišské Tomášovce	05.06.2010	11.06.2010	04.06.2010	05.06.2010	Blesková povodeň	Tomášovský potok zaplavuje ľavostrannú nivu od ulice Slovenského raja cca 400 m proti toku a časť územia na pravom brehu (pri ČOV). V zastavanej časti obce zaplavuje pozemky na oboch brehoch na úseku cca 350 m.
SKH004FD	Tomášovský potok	Spišské Tomášovce			14.07.1999	15.07.1999	Blesková povodeň	zaplavenie suterénu v jednom dome, nánosy
SKH004FD	Tomášovský potok	Spišské Tomášovce			20.07.2001	23.07.2011	Blesková povodeň	zaplavené domy a objekty; narušenie komunikácií a

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
								zanesenie prietochného profilu potoka; zaplavenie vodných zdrojov
SKH004FD	Tomášovský potok	Spišské Tomášovce			24.07.2001	02.08.2001	Blesková povodeň	zaplavené domy a objekty; narušenie komunikácií a zanesenie prietochného profilu potoka; zaplavenie vodných zdrojov
SKH004FD	Tomášovský potok	Spišské Tomášovce			30.07.2004	03.08.2004	Blesková povodeň	
SKH006FD	Hnilec	Hnilec			01.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH006FD	Hnilec	Nálepkovo			01.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH006FD	Hnilec	Švedlár			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH006FD	Hnilec	Mníšek nad Hnilcom			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH006FD	Hnilec	Helcmanovce			01.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach.	Zaplavený intravilán, infraštruktúra,

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH006FD	Hnilec	Prakovce			01.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH006FD	Hnilec	Gelnica			01.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH006FD	Hnilec	Jaklovce			01.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH006FD	Hnilec	Švedlár			24.07.2010	26.07.2010	Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKH006FD	Hnilec	Mníšek nad Hnilcom			16.05.2014	16.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH006FD	Hnilec	Gelnica			16.05.2014	18.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH007FD	Kamenný potok	Košice-Myslava			14.07.1999	17.07.1999	Blesková povodeň s blokováním odtoku	nánosy v toku
SKH007FD	Myslavský potok	Nižný Klátov	11.02.2016	18.08.2016	10.02.2016	11.02.2016	Blesková povodeň	
SKH007FD	Myslavský potok	Baška			14.07.1999	17.07.1999	Blesková povodeň s blokováním odtoku	
SKH007FD	Myslavský potok	Košice-Myslava			14.07.1999	17.07.1999	Blesková povodeň s blokováním odtoku	
SKH007FD	Myslavský potok	Nižný Klátov			14.07.1999	17.07.1999	Blesková povodeň s blokováním odtoku	upravená aj neupravená časť potoka zanesená nánosmi; poškodenie prístupovej cesty k prevodu Myslavského potoka do VN Bukovec, podomletie brehu pod mostom štátnej cesty na Hýľov
SKH007FD	Myslavský potok	Nižný Klátov			19.08.2003	21.08.2003	Blesková povodeň	zatopenie časti záhrad a pivničných priestorov, zaplavenie štátnej cesty a podmytie už poškodeného spevnenia koryta brehov potoka
SKH009FD	Hornád	Malá Lodina			04.06.2006	07.06.2006	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Veľká Lodina			04.06.2006	07.06.2006	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Obišovce			04.06.2006	07.06.2006	Náhly vzostup hladiny v	zaplavená infraštruktúra,

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Kysak			04.06.2006	07.06.2006	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Trebejov			04.06.2006	07.06.2006	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Sokol'			23.07.2008	26.07.2008	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Kostoľany nad Hornádom			04.06.2006	07.06.2006	Vytvorenie zátarasy v toku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Družstevná pri Hornáde			04.06.2006	07.06.2006	Vytvorenie zátarasy v toku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Košice			04.06.2006	07.06.2006	Vytvorenie zátarasy v toku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH009FD	Hornád	Kokšov- Bakša			23.07.2008	26.07.2008	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	areály
SKH009FD	Hornád	Nižná Myšľa			23.07.2008	26.07.2008	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKH009FD	Hornád	Čaňa			04.06.2006	07.06.2006	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKH009FD	Hornád	Ždaňa			04.06.2006	07.06.2006	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKH009FD	Hornád	Trstené pri Hornáde			04.06.2006	07.06.2006	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKH009FD	Hornád	Malá Lodina			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Veľká Lodina			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Obišovce			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Kysak			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Trebejov			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Sokoľ			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Kostoľany nad Hornádom			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	
SKH009FD	Hornád	Družstevná pri Hornáde			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Košice			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Nižná Myšľa			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Čaňa			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH009FD	Hornád	Ždaňa			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKH009FD	Hornád	Trstené pri Hornáde			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKSKH010DFD	Torysa	Haniska			02.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010DFD	Torysa	Kendice			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010DFD	Torysa	Drienovská Nová Ves			02.06.2010	12.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010DFD	Torysa	Drienov			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010DFD	Torysa	Bretejovce			02.06.2010	12.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Ploské			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Kráľovce			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Vajkovce			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Beniakovce			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Rozhanovce			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Košické Olšany			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Sady nad Torysou			01.06.2010	12.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Košická Polianka			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Vyšná Hutka			01.06.2010	13.06.2010	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Nižná Hutka			01.06.2010	26.06.2010	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Kendice			02.06.2010	11.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Drienov			01.06.2010	03.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Nižná Hutka			01.10.2010	19.10.2010	Povodeň z povrchového odtoku a podzemnej vody.	
SKSKH010FDFD	Torysa	Haniska			02.02.2011	11.07.2011		
SKSKH010FDFD	Torysa	Haniska			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKSKH010FDFD	Torysa	Kendice			02.02.2011	11.07.2011		
SKSKH010FDFD	Torysa	Kendice			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKSKH010FDFD	Torysa	Drienovská Nová Ves			02.02.2011	11.07.2011		
SKSKH010FDFD	Torysa	Drienovská Nová Ves			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKSKH010FDFD	Torysa	Drienov			02.02.2011	11.07.2011		
SKSKH010FDFD	Torysa	Drienov			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKSKH010FDFD	Torysa	Bretejovce			02.02.2011	11.07.2011		
SKSKH010FDFD	Torysa	Ploské			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKSKH010FDFD	Torysa	Beniakovce			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKSKH010FDFD	Torysa	Rozhanovce			17.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKSKH010FDFD	Torysa	Sady nad Torysou			27.05.2014	28.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Kučmanovský potok	Torysa			22.06.2013	27.06.2013	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKH011FD	Kučmanovský	Torysa			27.07.2011	28.07.2011		

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
	potok							
SKH011FD	Kučmanovský potok	Torysa			22.06.2013	27.06.2013		Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKH011FD	Kučmanovský potok	Torysa			16.05.2014	21.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH008FD	Malá Svinka	Lažany	20.07.1998	31.08.1998	20.07.1998	08.08.1998	Blesková povodeň. Zaplavenie územia aj z povrchového odtoku	zaplavených cca 6 domov so záhradami; pri hospodárskom dvore podomletý a spadnutý most; koryto zanesené, svahy narušené
SKH008FD	Malá Svinka	Lažany	21.06.2005	29.06.2005	10.06.2005	21.06.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH008FD	Malá Svinka	Lažany	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH011FD	Sekčov	Tulčík	18.06.2015	01.07.2015	16.06.2015	18.06.2015	Blesková povodeň	V dôsledku vzostupu vodných hladín došlo k zaplaveniu miestnych komunikácií, pivníc rodinných domov a priľahlých budov, v niektorých častiach aj k poškodeniu brehov vodných tokov.
SKH025FD	Sekčov	Prešov			28.07.2004	04.08.2004	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra
SKH026FD	Sekčov	Fintice			28.07.2004	04.08.2004	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku.	zaplavená infraštruktúra

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH026FD	Sekčov	Fulianka			28.07.2004	03.08.2004	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Fulianka	21.06.2005	29.06.2005	10.06.2005	21.06.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Fulianka	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Fulianka			04.06.2006	26.06.2006	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Fulianka	23.07.2008	05.09.2008	23.07.2008	28.07.2008	Blesková povodeň	
SKH026FD	Sekčov	Tulčík			28.07.2004	03.08.2004	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Tulčík	21.06.2005	29.06.2005	10.06.2005	21.06.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Tulčík	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Tulčík			04.06.2006	26.06.2006	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Tulčík	23.07.2008	05.09.2008	23.07.2008	28.07.2008	Blesková povodeň	
SKH026FD	Sekčov	Kapušany			28.07.2004	03.08.2004	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH026FD	Sekčov	Kapušany	21.06.2005	29.06.2005	10.06.2005	21.06.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH026FD	Sekčov	Kapušany	19.08.2005	09.09.2005	16.08.2005	19.08.2005	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH026FD	Sekčov	Kapušany			23.03.2006	31.03.2006	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia	zaplavené domy a objekty

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							z toku aj z povrchového odtoku	
SKH026FD	Sekčov	Kapušany			04.06.2006	26.06.2006	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH026FD	Sekčov	Kapušany	23.07.2008	05.09.2008	23.07.2008	28.07.2008	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH026FD	Sekčov	Kapušany	11.06.2010	09.07.2010	02.06.2010	11.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH025FD	Sekčov	Prešov			02.02.2011	11.07.2011		
SKH026FD	Sekčov	Fintice			02.02.2011	11.07.2011		
SKH025FD	Šebastovka	Prešov			04.06.2010	08.06.2010	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH025FD	Šebastovka	Lubotice			28.07.2004	03.08.2004	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH025FD	Šebastovka	Lubotice	21.06.2005	29.06.2005	10.06.2005	21.06.2005	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH025FD	Šebastovka	Lubotice	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH025FD	Šebastovka	Lubotice	23.07.2008	18.08.2008	23.07.2008	26.07.2008	Náhly vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH025FD	Šebastovka	Lubotice	11.06.2010	09.07.2010	02.06.2010	11.06.2010	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	
SKH025FD	Šebastovka	Lubotice	16.05.2014	17.07.2014	16.05.2014	16.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Lipany			23.07.2008	31.07.2008	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH011FD	Torysa	Rožkovany			04.06.2006	08.07.2006	Blesková povodeň a zaliatie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKH011FD	Torysa	Jakubova Voľa			25.07.2001	31.07.2001	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKH011FD	Torysa	Pečovská Nová Ves			10.06.2005	30.06.2005	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKH011FD	Torysa	Sabinov			25.07.2001	31.07.2001	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKH011FD	Torysa	Šarišské Michal'any			23.07.2008	31.07.2008	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKH011FD	Torysa	Veľký Šariš			28.07.2004	04.08.2004	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra
SKH025FD	Torysa	Prešov			25.07.2001	31.07.2001	Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKH011FD	Torysa	Torysa	18.05.2014	06.06.2014	15.05.2014	18.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	neupravený úsek; zmena prúdnic toku, narušenie stability brehov
SKH011FD	Torysa	Torysa	02.06.2010	17.06.2010	01.06.2010	02.06.2010	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita	odplavené brehy - intravilán

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Torysa			04.06.2006	08.07.2006	Blesková povodeň a zaliatie územia z toku aj z povrchového odtoku	Poškodenie koryta toku, sanácia vzniknutého poškodenia
SKH011FD	Torysa	Torysa			10.06.2005	30.06.2005	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Torysa			28.07.2004	03.08.2004	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Torysa			25.07.2001	31.07.2001	Náhly vzostup hladín tokov. Blokovanie odtoku v toku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Na hornom úseku Torysy a jej prítokoch došlo v neupravených úsekoch k vybreženiu vôd, porušeniu brehových opevnení k zaneseniu vývarov a prietochných profilov, vytváraní zátaras na mostných objektoch, zaplaveniu domov a objektov v k.ú. Torysa
SKH011FD	Torysa	Torysa			06.04.2000	14.04.2000	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	došlo k vybreženiu vody, k vytvoreniu nánosov, zátaras a poškodeniu brehov a opevnení.
SKH011FD	Torysa	Torysa	14.07.1999	16.07.1999	09.07.1999	14.07.1999	Náhly vzostup hladiny	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Lipany			02.02.2011	11.07.2011		
SKH011FD	Torysa	Lipany			15.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Rožkovany			02.02.2011	11.07.2011		
SKH011FD	Torysa	Rožkovany			16.05.2014	19.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Jakubova Voľa			02.02.2011	11.07.2011		
SKH011FD	Torysa	Jakubova Voľa			15.05.2014	20.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Pečovská Nová Ves			02.02.2011	11.07.2011		
SKH011FD	Torysa	Sabinov			02.02.2011	11.07.2011		
SKH011FD	Torysa	Sabinov			15.05.2014	27.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach.	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH011FD	Torysa	Šarišské Michalčany			02.02.2011	11.07.2011		
SKH011FD	Torysa	Veľký Šariš			02.02.2011	11.07.2011		
SKH011FD	Torysa	Veľký Šariš			15.05.2014	29.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
SKH025FD	Torysa	Prešov			02.02.2011	11.07.2011		
SKH025FD	Torysa	Prešov			16.05.2014	16.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	
	vnútorné vody Ternianky	Záhradné	30.08.2017	31.08.2017	27.08.2017	30.08.2017	Povodeň po povrchu mimo toku	
SKH012FD	Hrabovec	Raslavice	17.06.2015	08.07.2015	15.06.2015	17.06.2015	Blesková povodeň	Došlo k zaplaveniu miestnych komunikácií, pivníc rodinných domov a priľahlých budov, v niektorých častiach aj k poškodeniu brehov vodných tokov.
SKH012FD	Hrabovec	Raslavice			28.07.2004	03.08.2004	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH012FD	Hrabovec	Raslavice			04.06.2006	09.06.2006	Prekročenie kapacity	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							protipovodňovej ochrany	
SKH012FD	Hrabovec	Raslavice	28.07.2008	28.08.2008	23.07.2008	28.07.2008	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH012FD	Hrabovec	Raslavice	29.06.2009	10.07.2009	28.06.2009	29.06.2009	Blesková povodeň	
SKH012FD	Hrabovec	Raslavice	20.02.2012	22.02.2012	17.02.2012	20.02.2012	Povodeň s topením snehu s blokovaním odtoku	
SKH012FD	Sekčov	Raslavice	17.06.2015	08.07.2015	15.06.2015	17.06.2015	Blesková povodeň	Došlo k zaplaveniu miestnych komunikácií, pivníc rodinných domov a priľahlých budov, v niektorých častiach aj k poškodeniu brehov vodných tokov.
SKH012FD	Sekčov	Raslavice			28.07.2004	03.08.2004	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH012FD	Sekčov	Raslavice			04.06.2006	09.06.2006	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH012FD	Sekčov	Raslavice	28.07.2008	28.08.2008	23.07.2008	28.07.2008	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH012FD	Sekčov	Raslavice	29.06.2009	10.07.2009	28.06.2009	29.06.2009	Blesková povodeň	
SKH012FD	Sekčov	Raslavice	20.02.2012	22.02.2012	17.02.2012	20.02.2012	Povodeň s topením snehu s blokovaním odtoku	
SKH013FD	Osikovský potok	Osikov	11.06.2010	29.10.2010	01.06.2010	11.06.2010	Blesková povodeň	
SKH013FD	Osikovský potok	Osikov	16.06.2015	07.07.2015	15.06.2015	16.06.2015	Blesková povodeň	
SKH013FD	Osikovský potok	Osikov	28.07.2008	28.08.2008	23.07.2008	28.07.2008	Blesková povodeň	
SKH013FD	Osikovský potok	Osikov	29.06.2009	10.07.2009	28.06.2009	29.06.2009	Blesková povodeň	
SKH014FD	bezmenný prítok Šarišského potoka (správcovský názov -	Malý Šariš	17.06.2015	10.07.2015	15.06.2015	17.06.2015	Blesková povodeň	zaplavenie pivníc RD, komunikácie, poškodenie brehov vodných tokov ; zaplavenie studní

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
	Malošarišský potok)							
SKH014FD	bezmenný prítok Šarišského potoka (správcovský názov - Malošarišský potok)	Malý Šariš	13.05.2017	09.06.2017	12.05.2017	13.05.2017	Blesková povodeň	
SKH014FD	bezmenný prítok Šarišského potoka (správcovský názov - Malošarišský potok)	Malý Šariš	21.06.2005	29.06.2005	10.06.2005	21.06.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH014FD	bezmenný prítok Šarišského potoka (správcovský názov - Malošarišský potok)	Malý Šariš	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH014FD	bezmenný prítok Šarišského potoka (správcovský názov - Malošarišský potok)	Malý Šariš	23.07.2008	05.09.2008	23.07.2008	28.07.2008	Blesková povodeň	
SKH014FD	Šarišský potok	Malý Šariš	17.06.2015	10.07.2015	15.06.2015	17.06.2015	Blesková povodeň	zaplavenie pivníc RD, komunikácie, poškodenie

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
								brehov vodných tokov ; zaplavenie studní
SKH014FD	Šarišský potok	Malý Šariš	13.05.2017	09.06.2017	12.05.2017	13.05.2017	Blesková povodeň	
SKH014FD	Šarišský potok	Malý Šariš	21.06.2005	29.06.2005	10.06.2005	21.06.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH014FD	Šarišský potok	Malý Šariš	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH014FD	Šarišský potok	Malý Šariš	23.07.2008	05.09.2008	23.07.2008	28.07.2008	Blesková povodeň	
SKH015FD	Drienický potok	Drienica	19.08.2005	30.08.2005	16.08.2005	19.08.2005	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
SKH015FD	Drienický potok	Drienica			04.06.2006	13.06.2006	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	
	vnútorné vody Šidlovského potoka	Prešov	07.05.2015	18.05.2015	06.05.2015	07.05.2015	Povodeň po povrchu mimo toku	Vplyvom privalových dažďov došlo v k.ú. Prešova k zaplaveniu domov a miestnych komunikácií vnútornými vodami. Naplaveniny a voda s bahnom upchali kanalizačné otvory a znemožnili plynulý odtok zrážkovej vody.
SKH019FD	Olšava	Olšovany			27.02.2010	01.03.2010	Povodeň z topiaceho sa snehu. Zaliatie územia z vodného toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra
SKH019FD	Olšava	Vyšný Čaj			27.02.2010	01.03.2010	Tekuté zrážky a topenie snehu. Záplava z vodného toku, povrchového odtoku aj podzemnej vody.	
SKH019FD	Olšava	Blažice			27.02.2010	01.03.2010	Povodeň z topiaceho sa snehu. Zaliatie územia z vodného toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra
SKH019FD	Olšava	Nižný Čaj			27.02.2010	01.03.2010	Povodeň z topiaceho sa	zaplavená infraštruktúra

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							snehu. Zaliatie územia z vodného toku aj z povrchového odtoku	
SKH019FD	Olšava	Bohdanovce			27.02.2010	01.03.2010	Povodeň z topiaceho sa snehu. Zaliatie územia z vodného toku aj z povrchového odtoku	zaplavená infraštruktúra
SKH019FD	Olšava	Olšovany			27.05.2014	29.05.2014	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Olšava	Vyšný Čaj			16.05.2010	20.05.2010	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Olšava	Vyšný Čaj			01.06.2010	11.06.2010	Vzostup hladiny tokov po zrážkach. Zaplavenie vplyvom vodných tokov, povrchového odtoku aj podzemnej vody	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Olšava	Blažice			16.05.2010	18.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Olšava	Nižný Čaj			16.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							odtoku	znečistenia
SKH019FD	Olšava	Nižný Čaj			01.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Olšava	Bohdanovce			16.05.2010	21.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Olšava	Bohdanovce			01.06.2010	09.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Olšava	Vyšný Čaj			07.11.2016	07.11.2016		
SKH019FD	Olšava	Blažice			04.04.2013	04.04.2013		
SKH019FD	Olšava	Nižný Čaj			04.04.2013	04.04.2013		
SKH019FD	Olšava	Nižný Čaj			07.11.2016	07.11.2016		
SKH019FD	Olšava	Olšovany			04.04.2013	04.04.2013		
SKH019FD	Olšava	Olšovany			27.05.2014	29.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Olšava	Olšovany			07.11.2016	07.11.2016		
SKH019FD	Olšava	Vyšný Čaj			04.04.2013	04.04.2013		
SKH019FD	Olšava	Blažice			07.11.2016	07.11.2016		
SKH019FD	Olšava	Bohdanovce			07.11.2016	07.11.2016		
SKH019FD	Olšava	Bohdanovce			04.04.2013	04.04.2013		

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKH019FD	Trstianka	Trst'any			16.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Trstianka	Ďurďošík			01.06.2010	10.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH019FD	Trstianka	Ďurďošík			07.11.2016	07.11.2016		
SKH019FD	Trstianka	Trst'any			07.11.2016	07.11.2016		
SKH020FD	Hornád	Spišský Štiavnik			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH020FD	Hornád	Betlanovce			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH020FD	Hornád	Hrabušice			17.05.2010	19.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH020FD	Hornád	Betlanovce			01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							z toku aj z povrchového odtoku	objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH020FD	Hornád	Hrabušice			01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH020FD	Hornád	Betlanovce			20.07.2011	23.07.2011		
SKH020FD	Hornád	Betlanovce			16.05.2014	17.05.2014	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH021FD	Hornád	Vikartovce			01.06.2010	04.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKH021FD	Hornád	Vikartovce			25.08.2011	26.08.2011		
	vnútorné vody	Veľký Šariš			23.07.2017	24.07.2017	Povodeň po povrchu mimo toku	Vplyvom privalových dažďov došlo v k.ú. Veľký Šariš k zaplaveniu domov a miestnych komunikácií vnútornými vodami. Naplaveniny a voda s bahnom upchali kanalizačné otvory a znemožnili plynulý odtok zrážkovej vody.
	vnútorné vody	Veľký Šariš	06.05.2015	08.05.2015	06.05.2015	06.05.2015	Povodeň po povrchu mimo toku	

Kód GO – kód geografickej oblasti

SPA – stupeň povodňovej aktivity

PRÍLOHA III. ZÁVERY PREDBEŽNÉHO HODNOTENIA POVODŇOVÉHO RIZIKA*Úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Hornádu*

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKH001FD	Lutinka	4-32-04-887	3,6	Prešovský	Sabinov	Lutina
SKH001FD	Lutinka	4-32-04-887	4,2	Prešovský	Sabinov	Olejníkov
SKH002FD	Branisko	4-32-01-2772	3,3	Košický	Spišská Nová Ves	Spišské Vlchy
SKH002FD	Brusník	4-32-01-3125	1,7	Košický	Spišská Nová Ves	Letanovce
SKH002FD	Brusník	4-32-01-3125	4,4	Košický	Spišská Nová Ves	Smižany
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,8	Košický	Spišská Nová Ves	Chrasť nad Hornádom
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	6,2	Košický	Gelnica	Klunkava
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	3,0	Košický	Spišská Nová Ves	Kolinovce
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	3,4	Košický	Spišská Nová Ves	Krompachy
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	7,9	Košický	Spišská Nová Ves	Markušovce
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	1,3	Košický	Spišská Nová Ves	Matejovce nad Hornádom
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,4	Košický	Spišská Nová Ves	Olcava
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	3,8	Košický	Gelnica	Richnava
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,0	Košický	Spišská Nová Ves	Smižany
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	7,2	Košický	Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	8,0	Košický	Spišská Nová Ves	Spišské Vlchy
SKH002FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,6	Košický	Spišská Nová Ves	Vítkovce
SKH002FD	Levočský potok	4-32-01-3011	9,8	Prešovský	Levoča	Levoča

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKH002FD	Levočský potok	4-32-01-3011	2,3	Košický	Spišská Nová Ves	Markušovce
SKH004FD	Tomášovský potok	4-32-01-3186	1,8	Košický	Spišská Nová Ves	Spišské Tomášovce
SKH006FD	Hnilec	4-32-02-2009	9,0	Košický	Gelnica	Gelnica
SKH006FD	Hnilec	4-32-02-2009	4,8	Košický	Gelnica	Helcmanovce
SKH006FD	Hnilec	4-32-02-2009	9,9	Košický	Spišská Nová Ves	Hnilec
SKH006FD	Hnilec	4-32-02-2009	3,7	Košický	Gelnica	Jaklovce
SKH006FD	Hnilec	4-32-02-2009	6,7	Košický	Gelnica	Mníšek nad Hnilcom
SKH006FD	Hnilec	4-32-02-2009	13,8	Košický	Gelnica	Nálepkovo
SKH006FD	Hnilec	4-32-02-2009	5,0	Košický	Gelnica	Prakovce
SKH006FD	Hnilec	4-32-02-2009	10,0	Košický	Gelnica	Švedlár
SKH007FD	Kamenný potok	4-32-03-1407	2,3	Košický	Košice II	Košice-Myslava
SKH007FD	Myslavský potok	4-32-03-1398	1,0	Košický	Košice - okolie	Baška
SKH007FD	Myslavský potok	4-32-03-1398	2,6	Košický	Košice II	Košice-Myslava
SKH007FD	Myslavský potok	4-32-03-1398	1,9	Košický	Košice - okolie	Nižný Klátov
SKH008FD	Malá Svinka	4-32-03-1651	1,4	Prešovský	Prešov	Lažany
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,1	Košický	Košice - okolie	Čaňa
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	3,9	Košický	Košice - okolie	Družstevná pri Hornáde
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	0,7	Košický	Košice - okolie	Kokšov-Bakša
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	5,0	Košický	Košice - okolie	Kostoľany nad Hornádom
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	19,8			Košice
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	7,2	Košický	Košice - okolie	Kysak
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	3,0	Košický	Košice - okolie	Malá Lodina
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	6,9	Košický	Košice - okolie	Nižná Myšľa
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,7	Košický	Košice - okolie	Obišovce
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	3,5	Košický	Košice - okolie	Sokoľ
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	5,0	Košický	Košice - okolie	Trebejov
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	5,7	Košický	Košice - okolie	Trstené pri Hornáde
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	5,1	Košický	Košice - okolie	Veľká Lodina
SKH009FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,2	Košický	Košice - okolie	Ždaňa

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	3,4	Košický	Košice - okolie	Beniakovce
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	4,3	Prešovský	Prešov	Bretejovce
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	11,9	Prešovský	Prešov	Drienov
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	5,2	Prešovský	Prešov	Drienovská Nová Ves
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	1,5	Prešovský	Prešov	Haniska
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	6,3	Prešovský	Prešov	Kendice
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	3,5	Košický	Košice - okolie	Košická Polianka
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	3,5	Košický	Košice - okolie	Košické Ofšany
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	1,9	Košický	Košice - okolie	Kráľovce
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	2,4	Košický	Košice - okolie	Nižná Hutka
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	3,7	Košický	Košice - okolie	Ploské
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	4,3	Košický	Košice - okolie	Rozhanovce
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	3,0	Košický	Košice - okolie	Sady nad Torysou
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	2,1	Košický	Košice - okolie	Vajkovec
SKH010FD	Torysa	4-32-04-234	1,5	Košický	Košice - okolie	Vyšná Hutka
SKH011FD	Kučmanovský potok	4-32-04-1089	1,3	Prešovský	Sabinov	Torysa
SKH011FD	Torysa	4-32-04-234	2,6	Prešovský	Sabinov	Jakubova Voľa
SKH011FD	Torysa	4-32-04-234	4,3	Prešovský	Sabinov	Lipany
SKH011FD	Torysa	4-32-04-234	3,4	Prešovský	Sabinov	Pečovská Nová Ves
SKH011FD	Torysa	4-32-04-234	2,1	Prešovský	Sabinov	Rožkovany
SKH011FD	Torysa	4-32-04-234	6,8	Prešovský	Sabinov	Sabinov
SKH011FD	Torysa	4-32-04-234	4,4	Prešovský	Sabinov	Šarišské Michaľany
SKH011FD	Torysa	4-32-04-234	2,1	Prešovský	Sabinov	Torysa
SKH011FD	Torysa	4-32-04-234	9,0	Prešovský	Prešov	Veľký Šariš
SKH012FD	Hrabovec	4-32-04-626	1,8	Prešovský	Bardejov	Raslavice
SKH012FD	Sekčov	4-32-04-426	3,2	Prešovský	Bardejov	Raslavice
SKH013FD	Osikovský potok	4-32-04-704	2,0	Prešovský	Bardejov	Osikov
SKH014FD	bezmenný prítok Šarišského potoka (správcovský názov - Malošarišský potok)	4-32-04-789	1,1	Prešovský	Prešov	Malý Šariš
SKH014FD	Šarišský potok	4-32-04-786	3,3	Prešovský	Prešov	Malý Šariš
SKH015FD	Drienický potok	4-32-04-868	3,1	Prešovský	Sabinov	Drienica
SKH019FD	Olšava	4-32-05-46	3,0	Košický	Košice - okolie	Blažice
SKH019FD	Olšava	4-32-05-46	2,1	Košický	Košice - okolie	Bohdanovce
SKH019FD	Olšava	4-32-05-46	1,4	Košický	Košice - okolie	Nižný Čaj

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKH019FD	Olšava	4-32-05-46	5,9	Košický	Košice - okolie	Olšovany
SKH019FD	Olšava	4-32-05-46	1,6	Košický	Košice - okolie	Vyšný Čaj
SKH019FD	Trstianka	4-32-05-135	1,4	Košický	Košice - okolie	Ďurďošik
SKH019FD	Trstianka	4-32-05-135	2,3	Košický	Košice - okolie	Trst'any
SKH020FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	1,2	Košický	Spišská Nová Ves	Betlanovce
SKH020FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,6	Košický	Spišská Nová Ves	Hrabušice
SKH020FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	3,9	Prešovský	Poprad	Spišský Štiavnik
SKH021FD	Hornád	4-32-01,03,05-1	2,8	Prešovský	Poprad	Vikartovce
SKH025FD	Šebastovka	4-32-04-445	1,6	Prešovský	Prešov	Ľubotice
SKH025FD	Šebastovka	4-32-04-445	4,0	Prešovský	Prešov	Prešov
SKH025FD	Torysa	4-32-04-234	8,9	Prešovský	Prešov	Prešov
SKH025FD	Sekčov	4-32-04-426	12,2	Prešovský	Prešov	Prešov
SKH026FD	Sekčov	4-32-04-426	0,8	Prešovský	Prešov	Fintice
SKH026FD	Sekčov	4-32-04-426	2,1	Prešovský	Prešov	Fulianka
SKH026FD	Sekčov	4-32-04-426	4,5	Prešovský	Prešov	Tulčík
SKH026FD	Sekčov	4-32-04-426	4,3	Prešovský	Prešov	Kapušany

Úseky vodných tokov s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika v čiastkovom povodí Hornádu

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKH003FD	Kľčovský potok	4-32-01-2853	1,1	Prešovský	Levoča	Kľčov

Geografické oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Hornádu

Kód GO	Vodné toky	Potenciálne významne ohrozovane obce	Potenciálne ohrozované obce
SKH001FD	Ľutinka	Olejníkov, Ľutina	

Kód GO	Vodné toky	Potenciálne významne ohrozované obce	Potenciálne ohrozované obce
SKH002FD	Hornád, Brusník, Levočský potok, Branisko	Chrast' nad Hornádom, Kluknava, Kolinovce, Kropmarchy, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Olcnavá, Richnava, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Vítkovce, Letanovce, Levoča	Spišské Tomášovce, Teplička, Odorín, Jamník, Lieskovany, Harichovce
SKH003FD	Klčovský potok	Klčov	
SKH004FD	Tomášovský potok	Spišské Tomášovce	
SKH006FD	Hnilec	Gelnica, Helcmanovce, Hnilec, Jaklovce, Mníšek nad Hnilcom, Nálepko, Prakovce, Švedlár	
SKH007FD	Myslavský potok, Kamenný potok	Nižný Klátov, Košice-Myslava, Baška	Bukovec
SKH008FD	Malá Svinka	Lažany	Jarovnice
SKH009FD	Hornád	Čaňa, Družstevná pri Hornáde, Kokšov-Bakša, Kostol'any nad Hornádom, Košice, Kysak, Malá Lodina, Nižná Myšľa, Obišovce, Sokol', Trebejov, Trstené pri Hornáde, Veľká Lodina, Ždaňa	Seňa, Gyňov
SKH010FD	Torysa	Beniakovce, Bretejovce, Košická Polianka, Košické Ofšany, Kráľovce, Ploské, Rozhanovce, Sady nad Torysou, Vajkovce, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Drienov, Drienovská Nová Ves, Haniska, Kendice	Budimír, Hrašovík, Košice-Krásna, Lemešany, Ličartovce, Nová Polhora, Obišovce, Petrovany, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce
SKH011FD	Torysa, Kučmanovský potok	Jakubova Voľa, Lipany, Pečovská Nová Ves, Rožkovany, Sabinov, Šarišské Michaľany, Veľký Šariš, Ľubotice, Torysa	Ostrovany, Červenica pri Sabinove, Krivany
SKH012FD	Sekčov, Hrabovec	Raslavice	
SKH013FD	Osikovský potok	Osikov	
SKH014FD	Šarišský potok, Malošarišský potok	Malý Šariš	
SKH015FD	Drienický potok	Drienica	
SKH019FD	Olšava, Trstianka	Blažice, Bohdanovce, Ďurďošik, Nižný Čaj, Olšovany, Trst'any, Vyšný Čaj	Svinica, Ďurkov, Bidovce, Ruskov
SKH020FD	Hornád	Betlanovce, Hrabušice, Spišský Štiavnik	
SKH021FD	Hornád	Vikartovce	
SKH025FD	Torysa, Sekčov, Šebastovka	Prešov, Ľubotice	
SKH026FD	Sekčov	Fintice, Kapušany, Fulianka, Tulčík	