



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY




SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK

**Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES
z 23. októbra 2007
o hodnotení a manažmente povodňových rizík**

Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Slanej – aktualizácia 2018

Prílohy



December 2018

OBSAH

Príloha I. Územno-správne jednotky v čiastkovom povodí Slanej	3
Príloha II. Zoznam vodných tokov/úsekov a obcí, v ktorých bol v období rokov 1997 – 2017 aspoň raz vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity a prehľad príčin a následkov povodní.....	4
Príloha III. Závery predbežného hodnotenia povodňového rizika.....	19

PRÍLOHA I. ÚZEMNO-SPRÁVNE JEDNOTKY V ČIASTKOVOM POVODÍ SLANEJ

Číslo hydrologického poradia	Kraj	Okres
4-31	Banskobystrický	Brezno
		Poltár
		Revúca
	Košický	Rimavská Sobota
		Rožňava



PRÍLOHA II. ZOZNAM VODNÝCH TOKOV/ÚSEKOV A OBCÍ, V KTORÝCH BOL V OBDOBÍ ROKOV 1997 – 2017 ASPOŇ RAZ VYHLÁSENÝ III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY A PREHĽAD PRÍČIN A NÁSLEDKOV POVODNÍ

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolaie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolaie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS001FD	Jovický	Jovice	07.05.2017	12.05.2017	07.05.2017	07.05.2017	Blesková povodeň s materiálovo-bahnovým odtokom	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKS001FD	Majstrovský	Jovice	31.07.2014	04.08.2014	31.07.2014	31.07.2014	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS001FD	Majstrovský	Jovice	07.05.2017	12.05.2017	07.05.2017	07.05.2017	Blesková povodeň s materiálovo-bahnovým odtokom	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKS002FD	Súl'ovský potok	Gemerská Poloma	16.05.2014	16.06.2014	16.05.2014	16.05.2014	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda
SKS003FD	Turiec	Gemerská Ves	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS003FD	Turiec	Gemerská Ves	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS004FD	Turiec	Polina	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKS004FD	Turiec	Polina	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS004FD	Vysoký	Polina	03.06.2010	07.06.2010	02.06.2010	03.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS004FD	Vysoký	Polina	03.06.2010	07.06.2010	02.06.2010	03.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS004FD	Vysoký	Polina	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS005FD	Samišková	Lubeník	10.02.2016	21.03.2016			Povodeň po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda
SKS005FD	Samišková	Lubeník	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda
SKS005FD	Suchý	Lubeník	10.02.2016	21.03.2016			Povodeň po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda
SKS005FD	Suchý	Lubeník	01.08.2016	10.08.2016	29.07.2016	01.08.2016	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS005FD	Suchý	Lubeník	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda
SKS006FD	Zdychava	Revúca	01.08.2016	09.09.2016	29.07.2016	01.08.2016	Blesková povodeň po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKS006FD	Zdychava	Revúca	18.12.2012	20.12.2012			Ľadová povodeň	
SKS006FD	Zdychava	Revúca	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	b. p. toku Zalužanský	Rimavské Zalužany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolaie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolaie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS007FD	b. p. toku Zalužanský	Rimavské Zalužany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKS007FD	b. p. toku Zalužanský	Rimavské Zalužany	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	b. p. toku Zalužanský	Rimavské Zalužany	28.06.2013	05.08.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň a zaliatie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	b. p. toku Zalužanský	Rimavské Zalužany	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	b. p. toku Zalužanský	Rimavské Zalužany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Burianka	Hnúšťa	28.06.2013	05.08.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Burianka	Hnúšťa	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Burianka	Hnúšťa	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Hrachovský	Hrachovo	28.06.2013	22.07.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda
SKS007FD	Hrachovský	Hrachovo	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Hrachovský	Hrachovo	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS007FD	Rimava	Hnúšťa			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS007FD	Rimava	Kociha			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS007FD	Rimava	Rimavská Baňa	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Rimava	Rimavská Baňa	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Rimava	Rimavská Baňa	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Rimava	Rimavská Baňa	28.06.2013	31.10.2013	24.06.2013	28.06.2013	Rýchly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z vodného toku a povrchového odtoku	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Rimava	Rimavská Baňa	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Rimava	Rimavská Baňa	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Rimava	Rimavské Brezovo			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS007FD	Rimava	Rimavské Brezovo	28.06.2013	31.10.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS007FD	Rimava	Rimavské Brezovo	11.02.2016	22.02.2016	10.02.2016	11.02.2016	Povodeň z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	Rimava	Rimavské Zalužany			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS007FD	Rimava	Rimavské Zalužany	28.06.2013	05.08.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň a zaliatie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	Rimava	Rimavské Zalužany	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Rimava	Rimavské Zalužany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Rudno	Rimavská Baňa	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Rudno	Rimavská Baňa	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Rudno	Rimavská Baňa	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Rudno	Rimavská Baňa	28.06.2013	31.10.2013	24.06.2013	28.06.2013	Rýchly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z vodného toku a povrchového odtoku	ohrození obyvatelia
SKS007FD	Rudno	Rimavská Baňa	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Rudno	Rimavská Baňa	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS007FD	Veľké Repno	Rimavská Baňa	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	Veľké Repno	Rimavská Baňa	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	Veľké Repno	Rimavská Baňa	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	Veľké Repno	Rimavská Baňa	28.06.2013	31.10.2013	24.06.2013	28.06.2013	Rýchly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z vodného toku a povrchového odtoku	ohrození obyvateľa
SKS007FD	Veľké Repno	Rimavská Baňa	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Veľké Repno	Rimavská Baňa	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Zalužanský	Rimavské Zalužany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKS007FD	Zalužanský	Rimavské Zalužany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKS007FD	Zalužanský	Rimavské Zalužany	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	Zalužanský	Rimavské Zalužany	28.06.2013	05.08.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň a zaliatie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS007FD	Zalužanský	Rimavské Zalužany	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS007FD	Zalužanský	Rimavské Zalužany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS008FD	Blh	Potok			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS008FD	Blh	Rovné			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS009FD	Krahulčov	Utekáč	28.06.2013	15.11.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň s bahenno- materiálovým odtokom	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKS009FD	Lichý	Utekáč	28.06.2013	15.11.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň s bahenno- materiálovým odtokom	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKS009FD	Skalnitý	Utekáč	28.06.2013	15.11.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň s bahenno- materiálovým odtokom	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKS010FD	Honský	Brzotín			02.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS010FD	Slaná	Betliar			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia, 1 obeť; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS010FD	Slaná	Bretka			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS010FD	Slaná	Brzotín			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty;

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							toku aj z povrchového odtoku	Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS010FD	Slaná	Čoltovo			04.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS010FD	Slaná	Čoltovo	25.06.2013	01.07.2013	24.06.2013	25.06.2013	Blesková povodeň po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda
SKS010FD	Slaná	Gemer			25.12.2009	27.12.2009	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKS010FD	Slaná	Gemerská Hôrka			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS010FD	Slaná	Gemerská Panica			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS010FD	Slaná	Gemerská Panica	25.06.2013	29.07.2013	24.06.2013	25.06.2013	Blesková povodeň po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia
SKS010FD	Slaná	Plešivec			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolyanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolyanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS010FD	Slaná	Slavec			04.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS010FD	Slaná	Tornaľa			01.06.2010	08.06.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS011FD	Blh	Bátka			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Bátka	07.05.2017	11.05.2017	07.05.2017	07.05.2017	Blesková povodeň. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia, 2 obeť; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKS011FD	Blh	Cakov			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Cakov			24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia
SKS011FD	Blh	Drienčany			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Drienčany	16.02.2016	22.02.2016	15.02.2016	16.02.2016	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Drienčany	16.02.2016	22.02.2016	15.02.2016	16.02.2016	Náhly vzostup hladiny tokoch po zrážkach. Vytváranie zátaras v odtoku. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Ivanice			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlásenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlásenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
								poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Teplý Vrch			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Uzovská Panica			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Uzovská Panica	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS011FD	Blh	Veľký Blh			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Blh	Žíp			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
-	Lenartovský	Lenartovce	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
-	Lenartovský	Lenartovce	11.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS011FD	Paláska	Čerenčany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS011FD	Paláska	Čerenčany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS011FD	Paláska	Čerenčany	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKS011FD	Paláska	Čerenčany	28.06.2013	31.10.2013	24.06.2013	28.06.2013	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS011FD	Paláska	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	Paláska	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	Paláska	Čerenčany	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS011FD	Paláska	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	prítok Rimavy (č. t. 252)	Čerenčany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	prítok Rimavy (č. t. 252)	Čerenčany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	prítok Rimavy (č. t. 252)	Čerenčany	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	prítok Rimavy (č. t. 252)	Čerenčany	28.06.2013	31.10.2013	24.06.2013	28.06.2013	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	prítok Rimavy (č. t. 252)	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	prítok Rimavy (č. t. 252)	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	prítok Rimavy (č. t. 252)	Čerenčany	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS011FD	prítok Rimavy (č. t. 252)	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	Rimava	Čerenčany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	Rimava	Čerenčany	16.05.2010	21.05.2010	14.05.2010	15.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	Rimava	Čerenčany	07.06.2010	25.06.2010	01.06.2010	07.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	Rimava	Čerenčany	28.06.2013	31.10.2013	24.06.2013	28.06.2013	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKS011FD	Rimava	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvateľa; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Rimava	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvateľa; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Rimava	Čerenčany	14.09.2014	24.09.2014			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKS011FD	Rimava	Čerenčany	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Rimava	Jesenské			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKS011FD	Rimava	Pavlovce			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS011FD	Rimava	Rimavská Seč			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS011FD	Rimava	Rimavská Sobota			15.04.2010	17.04.2010	Záplava po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Rimava	Rimavská Sobota	28.06.2013	31.10.2013	24.06.2013	28.06.2013	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Rimava	Šimonovce			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS011FD	Rimava	Širkovce			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS011FD	Rimava	Vlkyňa			06.05.2010	20.05.2010	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Nedostatočná kapacita ochrany. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKS011FD	Rokytník	Uzovská Panica	14.04.2010	29.04.2010	15.04.2010	16.04.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKS011FD	Rokytník	Uzovská Panica	10.02.2016	21.03.2016			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	

Kód GO – kód geografickej oblasti

SPA – stupeň povodňovej aktivity

PRÍLOHA III. ZÁVERY PREDBEŽNÉHO HODNOTENIA POVODŇOVÉHO RIZIKA*Úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Slanej*

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKS001FD	Jovický	4-31-01-2110	0,5	Košický	Rožňava	Jovice
SKS001FD	Majstrovský	4-31-01-2108	1,2	Košický	Rožňava	Jovice
SKS002FD	Súl'ovský potok	4-31-01-2284	1,9	Košický	Rožňava	Gemerská Poloma
SKS004FD	Turiec	4-31-02-1270	2,0	Banskobystrický	Revúca	Polina
SKS004FD	Vysoký	4-31-02-1392	1,0	Banskobystrický	Revúca	Polina
SKS005FD	Samišková	4-31-02-1696	2,9	Banskobystrický	Revúca	Lubeník
SKS005FD	Suchý potok	4-31-02-1694	1,2	Banskobystrický	Revúca	Lubeník
SKS006FD	Zdychava	4-31-02-1742	2,5	Banskobystrický	Revúca	Revúca
SKS007FD	b,p, Zalužanského	4-31-03-557	0,4	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavské Zalužany
SKS007FD	Burianka	4-31-03-822	1,2	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Hnúšťa
SKS007FD	Hrachovský potok	4-31-03-535	2,3	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Hrachovo
SKS007FD	Rimava	4-31-03-2	4,2	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Hnúšťa
SKS007FD	Rimava	4-31-03-2	3,0	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Kociha
SKS007FD	Rimava	4-31-03-2	1,9	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavská Baňa
SKS007FD	Rimava	4-31-03-2	4,1	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavské Brezovo
SKS007FD	Rimava	4-31-03-2	2,5	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavské Zalužany
SKS007FD	Rudno	4-31-03-771	0,9	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavská Baňa
SKS007FD	Veľké Repno	4-31-03-765	0,7	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavská Baňa
SKS007FD	Zalužanský	4-31-03-556	0,9	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavské Zalužany
SKS008FD	Blh	4-31-03-24	2,7	Banskobystrický	Rimavská	Potok

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka	Kraj	Okres	Obec
			[km]			
					Sobota	
SKS008FD	Blh	4-31-03-24	2,7	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rovné
SKS009FD	Krahulčov	4-31-03-694	0,5	Banskobystrický	Poltár	Utekáč
SKS009FD	Lichý	4-31-03-696	0,4	Banskobystrický	Poltár	Utekáč
SKS009FD	Skalnitý	4-31-03-695	0,3	Banskobystrický	Poltár	Utekáč
SKS010FD	Honský potok	4-31-01-2210	1,9	Košický	Rožňava	Brzotín
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	2,1	Košický	Rožňava	Betliar
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	3,1	Košický	Rožňava	Bretka
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	5,9	Košický	Rožňava	Brzotín
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	5,9	Košický	Rožňava	Čoltovo
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	4,8	Banskobystrický	Revúca	Gemer
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	2,2	Košický	Rožňava	Gemerská Hôrka
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	1,7	Košický	Rožňava	Gemerská Panica
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	7,0	Košický	Rožňava	Plešivec
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	6,6	Košický	Rožňava	Slavec
SKS010FD	Slaná	4-31-01,02,03-1	3,5	Banskobystrický	Revúca	Tornaľa
SKS011FD	Blh	4-31-03-24	0,5	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Bátka
SKS011FD	Blh	4-31-03-24	1,1	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Cakov
SKS011FD	Blh	4-31-03-24	2,9	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Drienčany
SKS011FD	Blh	4-31-03-24	1,5	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Ivanice
SKS011FD	Blh	4-31-03-24	1,7	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Teplý Vrch
SKS011FD	Blh	4-31-03-24	2,7	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Uzovská Panica
SKS011FD	Blh	4-31-03-24	5,5	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Veľký Blh
SKS011FD	Blh	4-31-03-24	1,2	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Žíp
SKS011FD	BP Rimavy	4-31-03-504	0,9	Banskobystrický	Rimavská	Čerenčany

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka	Kraj	Okres	Obec
			[km]			
					Sobota	
SKS011FD	Paláska	4-31-03-506	0,8	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Čerenčany
SKS011FD	Rimava	4-31-03-2	1,8	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Čerenčany
SKS011FD	Rimava	4-31-03-2	2,3	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Jesenské
SKS011FD	Rimava	4-31-03-2	1,9	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Pavlovce
SKS011FD	Rimava	4-31-03-2	5,9	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavská Seč
SKS011FD	Rimava	4-31-03-2	5,3	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavská Sobota
SKS011FD	Rimava	4-31-03-2	2,6	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Šimonovce
SKS011FD	Rimava	4-31-03-2	2,5	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Širkovce
SKS011FD	Rimava	4-31-03-2	3,2	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Vlkyňa
SKS011FD	Rokytník	4-31-03-59	2,0	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Uzovská Panica

Úseky vodných tokov s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika v čiastkovom povodí Slanej

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka	Kraj	Okres	Obec
			[km]			
SKS003FD	Turiec	4-31-02-1270	3,7	Banskobystrický	Revúca	Gemerská Ves

Geografické oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Slanej

Kód GO	Vodné toky	Potenciálne významne ohrozovane obce	Potenciálne ohrozované obce
SKS001FD	Majstrovský, Jovický	Jovice	

Kód GO	Vodné toky	Potenciálne významne ohrozovane obce	Potenciálne ohrozované obce
SKS002FD	Súľovský potok	Gemerská Poloma	
SKS003FD	Turiec	Gemerská Ves	
SKS004FD	Turiec, Vysoký	Polina	Skerešovo
SKS005FD	Samišková, Suchý	Lubeník	Revúcka Lehota
SKS006FD	Zdychava	Revúca	
SKS007FD	Rimava, Burianka, Hrachovský, Veľké Repno, Rudno, Zalužanský, b. p. toku Zalužanský	Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Kociha, Rimavské Zalužany, Hrachovo, Rimavská Baňa	
SKS008FD	Blh	Potok, Rovné	
SKS009FD	Skalnitý, Krahulčov, Lichý	Utekáč	
SKS010FD	Slaná, Honský potok	Betliar, Bretka, Čoltovo, Gemer, Gemerská Panica, Tornaľa, Brzotín, Gemerská Hôrka, Plešivec, Slavec	Rožňava
SKS011FD	Blh, Rimava, Rokytník, Paláska, prítok Rimavy (č.t. 252)	Čerenčany, Cakov, Ivanice, Drienčany, Teplý Vrch, Uzovská Panica, Veľký Blh, Jesenské, Pavlovce, Šimonovce, Širkovce, Rimavská Seč, Vlkyňa, Rimavská Sobota, Lenartovce, Bátka, Žíp	