



VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

STANOVISKO

k navrhovanej činnosti/stavbe „MVE Plešivec“ vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov listom č. OU-KE-OSZP2-2020/025933-002 zo dňa 29.04.2020 (evid. č. VÚVH – RD 1534/2020, zo dňa 05.05.2020) sa obrátil na Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené ministrom životného prostredia Slovenskej republiky výkonom primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov a vydávaním stanoviska o potrebe posúdenia nového rozvojového projektu podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou článku 4.7 rámcovej smernice o vode (RSV), so žiadosťou o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti/stavbe „**MVE Plešivec**“.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia v stupni “projekt stavby“ (BURSA s.r.o., Banská Bystrica, apríl 2020). Investorom navrhovanej činnosti/stavby „**MVE Plešivec**“ je ENERGY – stav s.r.o., IČO: 51 747 588, Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 Rožňava.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/stavby „**MVE Plešivec**“ poskytuje nasledovné stanovisko:

Navrhovaná činnosť/stavba „**MVE Plešivec**“ predstavuje rekonštrukciu prihaťovej vodnej elektrárne na toku Slaná, v k. ú. obce Plešivec.

Podľa „Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030“ (AKHEP) schválenej uznesením vlády SR č. 12/2017, Prílohy 2, MVE Plešivec je umiestnená v rkm 35,100 na toku Slaná a patrí medzi nevyužívané malé vodné elektrárne s výkonom 0,135 MW a výrobou 1,150 GWh/rok.

Územie dotknuté navrhovanou činnosťou nie je súčasťou územia európskeho významu, chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chráneného vodohospodárskeho územia ani ochranných pásiem vodných zdrojov.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva bolo potrebné navrhovanú činnosť/stavbu „**MVE Plešivec**“ posúdiť z pohľadu rámcovej smernice o vode, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.

Rámcová smernica o vode určuje pre útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody environmentálne ciele. Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu vôd v spoločenstve do roku 2015 resp. 2021 najneskôr však do roku 2027 a zabránenie jeho zhoršovaniu. Členské štáty sa majú snažiť o dosiahnutie cieľa – aspoň dobrého stavu vôd, definovaním a zavedením potrebných opatrení v rámci integrovaných programov opatrení, berúc do úvahy existujúce požiadavky spoločenstva. Tam, kde dobrý stav vôd už existuje, mal by sa udržiavať.

V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri

- dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
- dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo
- pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody

v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď

- sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka

sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „*MVE Plešivec*“ je situovaná v čiastkovom povodí Slanej. Dotýka sa troch vodných útvarov, a to útvaru povrchovej vody - SKS0003 Slaná (tabuľka č. 1) a dvoch útvarov podzemnej vody - útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001100P Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu (tabuľka č. 2).

a) útvary povrchovej vody

tabuľka č. 1

Čiastkové povodie	Kód VÚ	Názov VÚ /typ VÚ	rkm		Dĺžka VÚ (km)	Druh VÚ	Ekologickej stav/potenciál	Chemický stav
			od	do				
Slaná	SKS0003	Slaná /S(K2V)	47,30	0,00	47,30	prirodzený	priemerný (3)	dobrý

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar

b) útvary podzemnej vody

tabuľka č. 2

Čiastkové povodie	Kód VÚ	Názov VÚ	Plocha VÚ (km ²)	Stav VÚ	
				kvantitatívny	chemický
Slaná	SK1001100P	Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov	140,237	dobrý	zlý
	SK200480KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu	598,079	dobrý	dobrý

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť, či realizácia navrhovanej činnosti/stavby „*MVE Plešivec*“ nespôsobí zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristik útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná alebo či navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001100P Medzirnové

podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov a SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu.

Predmetné posúdenie sa vzťahuje na obdobie jej realizácie, po ukončení realizácie, ako aj na obdobie počas jej užívania.

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody alebo zmenu hladiny útvarov podzemnej vody

Podľa predloženej projektovej dokumentácie v stupni "projekt stavby" v rámci navrhovanej činnosti/stavby „*MVE Plešivec*“ táto bude rozdelená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO 01 Pevná hat'
- SO 02 Klapková hat'
- SO 03 Strojovňa MVE
- *SO 04 NN kábllová prípojka
- *SO 05 Trafostanica 22/04 kV, VN prípojka
- *SO 06 Rybovod a úprava toku
- *PS-01 Automatika MVE a vyvedenie výkonu
- *PS-02 Technológia MVE
- *PS-03 Technológia haťovej klapky

*Pozn.: * označené stavebné objekty a prevádzkové súbory nie sú predmetom predloženej projektovej dokumentácie.*

Zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS003 Slaná alebo zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1001100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov a SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu môžu spôsobiť tie časti stavby/stavebné objekty, ktoré budú realizované priamo v týchto vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi.

Stručný popis technického riešenia navrhovanej činnosti/stavby

Cieľom navrhovanej úpravy MVE Plešivec je rekonštrukcia hatí a prestavba strojovne MVE za účelom osadenia novej technológie. Priepustná kapacita hate sa zvýši o prietok vyše $20 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, ktorý sa skladá z prietoku rybovodom Q_{bio} , z nominálneho prietoku turbínou a z kapacity doposiaľ nevyužívanej haťovej klapky. Horná prevádzková hladina začne stúpať až nad tou hodnotou prietoku, čo nastane mimoriadne zriedkavo.

V súčasnosti je MVE v nefunkčnom stave a chátra. Navrhované zmeny a rekonštrukcia zlepšia vzhľad MVE, pričom vzhľadovo sa zmení len strojovňa MVE.

Jedná sa o železobetónovú hat' s dvoma haťovými poľami hradenými klapkovou hradiacou konštrukciou a turbínou umiestnenou na pravom brehu - Archimedovou skrutkou. Vedľa strojovne MVE je na pravom brehu umiestnený rybovod.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE MVE:

Kóta prevádzkovej hladiny: 212,07 m n. m.

Stav. materiál strojovne : Železobetón

Typ: Archimedova vodná turbína - 1 kus

Priemer turbíny: 4,0 m

Inštalovaná hĺtnosť turbíny: $8,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Menovitý spád: 2,10 m

Sklon uloženia: 22°

Inštalovaný elektrický výkon: 132 kW

Klapková hat': hradiaca výška 1,30 m, hradiaca šírka 12,0 m

Pevná hat': hradiaca šírka 34,5 m, samosklopňá klapka na kóte 212,07 m n. m.

Hlavná časť výstavby bude prebiehať v otvorenej stavebnej jame napojenej na pravý breh. Stavebnú jamu sa navrhuje zabezpečiť dvoma hrádzkami, ktoré budú prepojené s brehom a pilierom medzi pevnou a klapkovou hat'ou. Hrádzky budú sypané zo zeminy so šírkou v korune 2,0 m a so sklonom svahov na návodnej strane 1:2 a na vzdušnej 1:1,5. Koruna hrádzok nad hat'ou je na kóte 213,00 m n. m., čo je 0,5 m nad úrovňou maximálnej hladiny, s ktorou sa pri výstavbe uvažuje (212,50 m n. m.). Pri tejto hladine bude cez hat' prepadať 30 $m^3.s^{-1}$, čo je viac ako M-denný prietok $Q_{30} = 17,32 m^3.s^{-1}$. Pri bežných prietokoch bude hladina samozrejme nižšia a bude sa blížiť k bežnej prevádzkovej hladine, ktorá je na kóte 212,07 m n. m.

Z ohrádzovaného priestoru sa odčerpajú vnútorné a priesakové vody. Následne sa vybúrajú prekážajúce časti pôvodnej strojovne MVE a vyhlíbi sa stavebná jama na kótu v dne 207,35 m n. m. Na dno stavebnej jamy sa rozprestrie podkladová vrstva z lomového kameňa hrúbky 0,2 m. Dno sa vyspáduje smerom k čerpacej šachte na čerpanie priesakov. V takto pripravenej stavebnej jame sa vybuduje nová strojovňa MVE a nadväzujúce objekty terénnych úprav. Zároveň sa zrekonštruuje klapková hat'.

Po dokončení stavebných prác a osadení technológie sa zemné hrádzky odstránia. Voda bude prevedená cez sklopenú klapkovú hat', čím sa zníži hladina nad hat'ou. To umožní robiť rekonštrukčné práce na pevnej hati a zrekonštruovať opevnenie ľavého brehu.

SO 01 Pevná hat'

Samosklopňá hat'ová klapka sa plánuje nechať na mieste v sklopenom stave, keďže je v dobrom technickom stave. Najvyšší bod klapky je na kóte 212,07 m n. m., na ktorej je navrhovaná prevádzková hladina po uvedení MVE Plešivec do prevádzky. Pravá päťka hate sa dobuduje s prepojením na neporušenú ľavú časť. Ľavý pilier sa dobuduje, pravý pilier sa dorovná sanovaním, aby vyhovoval technicko-estetickým požiadavkám. Povrchová sanácia betónov sa navrhuje nasledovne:

- čistenie múrov otryskováním vysokotlakou vodou - vodný lúč min. 500 bar
- vybúranie zvetraných častí betónovej konštrukcie
- prípadne odhalenú výstuž ošetriť antikoróznym náterom
- vyspravenie povrchu reprofilačnými maltami + spojovacie penetračné nátery
- hrúbky nad 5 mm opraviť hrubou opravnou maltou
- celková konečná povrchová úprava kryštalickou izoláciou alebo alternatívou izolačou cementovou stierkou, napr. hydrofobizačný náter.

Ľavý breh bude opevnený lomovým kameňom frakcie 80-200 kg kladeným do betónu. Hrúbka opevnenia je 300 mm a v päte 800 mm. Potreba a spôsob dobudovania vývaru budú prešetrené v rámci vypracovania projektu zmeny stavby pred dokončením.

SO 02 Klapková hat'

Po ohradení príslušnej časti diela sa podrobne zmonitoruje technický stav telesa klapky. Keďže bola v prevádzke len krátku dobu, nepredpokladá sa zhoršený technický stav konštrukcie klapky. Zhodnotí sa tesniaca schopnosť bočných štítov, resp. prahového tesnenia, ktoré sa v prípade potreby operatívne upravia. Je potrebné vykonať povrchovú úpravu klapky, ktorá spočíva v opieskovanií, odmastení a natretí príslušných častí konštrukcie. Ovládanie klapky sa vymení zo súčasného elektro-mechanického systému pohonu na elektro-hydraulickú s možnosťou ručného otvárania klapky v núdzovom režime. Ovládanie klapky

bude umiestnené v novej strojovni MVE. Betónové povrhy sa opravia a ošetria podľa potreby obdobne ako je uvedené v SO 01 Pevná hat'.

SO 03 Strojovňa MVE

Existujúca strojovňa MVE nespĺňa ani súčasné technické, ani estetické požiadavky a je potrebné ju úplne prebudovať. Navrhuje sa ocelové konštrukcie MVE úplne rozobrať, zvislé i vodorovné železobetónové konštrukcie odstrániť a nahradíť ich železobetónovou konštrukciou z betónu C30/37-XC2, XD2,XF3(SK), pre osadenie novej vodnej turbíny typu Archimedovej skrutky. Nová strojovňa bude lepšie zapadáť do príahlého prostredia a zároveň splňať technické, bezpečnostné i estetické požiadavky. Budúca strojovňa pozostáva z vtokového objektu, ktorý je vybavený hrubými hrablicami a technologickou lávkou pre občasné čistenie. Pred strojovňou bude umiestnené stavidlo, ktoré bude slúžiť ako rýchluzáver turbíny. Strojovňa umožní osadiť jednu Archimedovu vodnú turbínu. Na hornom konci Archimedovej turbíny bude na samostatnej podeste umiestnený generátor s prevodovkou. Prístup do strojovne bude cez dvere v bočnej stene z upraveného terénu vedľa strojovne. Odtoková časť strojovne plynule prepojí odpad z turbíny na dno koryta toku. Z dôvodu minimalizácie hlukových emisií a maximalizácie prevádzkovej bezpečnosti MVE bude turbína úplne prekrytá sendvičovými panelmi s tepelnou a zvukovo izolačnou schopnosťou. Pri spodnom konci turbíny budú v stenách zapustené U profily pre osadenie provizórneho hradenia, ktoré bude používané pri opravách.

(*SO 06 Rybovod a úprava toku)

Rybovod sa navrhuje ponechať na terajšom mieste s priostením možnosti úpravy jeho parametrov pre dosiahnutie najoptimálnejších prevádzkových stavov, vzhladom na priestorové možnosti pri zachovaní dĺžky, v zmysle vydaného a aj aktuálne platného stavebného povolenia. Vtok do rybovodu treba prispôsobiť vtokovému objektu strojovne. Vtok rybovodu sa vybaví normou stenou, ktorá obmedzí upchatie jeho vtokovej časti plaveninami. Do rybovodu sa navrhuje púšťať počas prevádzky prietok $0,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a to prioritne, na úkor výroby elektrickej energie. Úprava toku spočíva v odstránení štrkových nánosov z podhaľovej oblasti a v dosiahnutí priemerného sklonu 0,1% na úseku od vývaru vodnej turbíny až k cestnému mostu pod haľou.)

a.1 Vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná

Útvar povrchovej vody SKS0003 Slaná

a) súčasný stav

V rámci prípravy 1. cyklu plánov manažmentu povodí útvar povrchovej vody SKS0003 Slaná (rkm 47,30 – 0,00) bol na základe skríningu hydromorfologických zmien v útvaroch povrchovej vody predbežne vymedzený ako výrazne zmenený vodný útvar.

Za hlavné vplyvy/vodné stavby spôsobujúce hydromorfologické zmeny boli považované:

- **priečne stavby:**
rkm 1,070 kamenný sklz, h = 0,6 m, stabilizácia dna, Lenártovce;
rkm 1,955 kamenný prah, h = 0,6 m, stabilizácia dna;
rkm 2,080 kamenný prah, h = 0,6 m, stabilizácia dna;
rkm 2,919 kamenný prah, h = 0,6 m, stabilizácia dna;
rkm 3,743 kamenný prah, h = 0,6 m, stabilizácia dna;
rkm 3,800 kamenný prah, h = 0,6 m, stabilizácia dna;

rkm 4,026 kamenný prah, h = 0,6 m, stabilizácia dna;
 rkm 4,333 kamenný prah, h = 0,6 m, stabilizácia dna;
 rkm 4,708 stupeň, h = 1,2 m, Chanava;
 rkm 8,760 stupeň, h = 1,55 m, Riečka;
 rkm 13,210 Jamborov prah, h = 0,8 m, odber PV, závlahy Včelince;
 rkm 16,280 Jamborov prah, h = 0,8 m, odber PV, Tornala;
 rkm 18,407 sp. stupeň, h = 0,8 m;
 rkm 23,216 sp. stupeň, h = 0,8 m;
 rkm 24,325 sp. stupeň, h = 0,8 m;
 rkm 25,010 sp. stupeň, h = 0,8 m, Čoltovo;
 rkm 26,250 sp. stupeň, h = 0,8 m, Čoltovo;
 rkm 35,118 hať, h = 1,8 m, odber vody pre MVE, Plešivec;
 rkm 36,494 sklz, h = 0,81 m;
 rkm 38,781 sklz, h = 0,8 m;
 rkm 40,889 hať, h = 2,2 m, odber pre hydroenergetiku, derivácia, Slavec;
 rkm 42,219 sklz, h = 0,6 m;

- **brehové opevnenie:**

brehy opevnené iba v dolnej časti koryta kamenným záhozom na dĺžke 38,5 km;

- **hrádze:**

pravostranná ochranná hrádza dĺžky 39,8 km;

ľavostranná ochranná hrádza dĺžky 33,6 km.

V roku 2008, na základe posúdenia reálneho stavu uvedených vplyvov/vodných stavieb (pracovníkmi SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Banská Bystrica) a na základe výsledkov testovania vodného útvaru (10.09.2008) použitím určovacieho testu 4(3)(a) v súlade s Guidance dokumentom No4 *Určenie a vymedzenie výrazne zmenených a umelých vodných útvarov* bol tento vodný útvar preradený medzi prirodzené vodné útvary a na tomto vodnom útvaru po realizácii navrhnutých nápravných opatrení bude možné dosiahnuť dobrý ekologický stav.

Na základe výsledkov monitorovania vód v rokoch 2009 – 2012 bol útvar povrchovej vody SKS0003 Slaná klasifikovaný v priemernom ekologickom stave. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický stav.

(príloha 5.1 „Útvary povrchových vód, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja, link:<http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>).

Hodnotenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná podľa jednotlivých prvkov kvality je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 3.

<i>fytoplankton</i>	<i>fylobentos</i>	<i>makrofyty</i>	<i>bentické bezstavovce</i>	<i>ryby</i>	<i>HYMO</i>	<i>FCHPK</i>	<i>Relevantné látky</i>
2	2	3	3	2	2	3	S

Vysvetlivky: HYMO – hydromorfologické prvky kvality, FCHPK – podporné fyzikálno-chemické prvky kvality, S = súlad s environmentálnymi normami kvality

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé prvky kvality a tým aj stav útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), prílohe 5.1 „Útvary povrchových vód,

vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ boli identifikované: bodové komunálne znečistenie, difúzne znečistenie (zraniteľná oblast) a hydromorfologické zmeny. Možné ovplyvnenie jednotlivých prvkov kvality/dopad je uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

tabuľka č. 4

<i>Biologické prvky kvality</i>		<i>Bentické bezstavovce</i>	<i>Bentické rozsievky</i>	<i>fytoplanktón</i>	<i>makrofity</i>	<i>ryby</i>
<i>ilak</i>	<i>Organické znečistenie</i>	<i>priamo</i>	-	<i>priamo</i>	-	-
	<i>hydromorfológia</i>	<i>priamo</i>	<i>nepriamo</i>	<i>nepriamo</i>	<i>nepriamo</i>	<i>priamo</i>
	<i>Nutrienty (PaN)</i>	<i>nepriamo</i>	<i>priamo</i>	<i>priamo</i>	<i>priamo</i>	<i>nepriamo</i>

Na elimináciu organického znečistenia v útvare povrchovej vody SKS0003 Slaná sú v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vód, a to:

základné opatrenie v zmysle článku 11.3(g) RSV (kapitola 8.1.2 Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj)

- zosúladenie nakladania so znečistujúcimi látkami s podmienkami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov do roku 2021 – vrátane prehodnotenia vydaných povolení v súlade s §8 ods. 3 zákona

a doplnkové opatrenia (kapitola 8.1.2 Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj)

- realizácia opatrení z Programu rozvoja verejných kanalizácií.

Na elimináciu hydromorfologických zmien/spriechodnenie migračných bariér v útvare povrchovej vody SKS0003 Slaná v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) v Prílohe 8.4a sú navrhnuté nápravné opatrenia:

- rkm 40,889 hať pre MVE Vidová – migrácia nenarušená, rybovod je vybudovaný,
- rkm 35,118 hať Plešivec pre MVE Plešivec – migrácia nenarušená, rybovod je vybudovaný,
- rkm 26,250 stupeň Čoltovo 2 – zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na priechodný sklz alebo rampu,
- rkm 25,010 stupeň Čoltovo pre MVE Bretka – migrácia nenarušená, rybovod je vybudovaný,
- rkm 24,325 stupeň – zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na priechodný sklz alebo rampu,
- rkm 23,216 stupeň – zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na priechodný sklz alebo rampu,
- rkm 18,407 stupeň – zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na priechodný sklz alebo rampu,
- rkm 16,280 hať, Jamborov prah Tornaľa - Králik – zabezpečenie priechodnosti rybovodom alebo biokoridorom,
- rkm 13,210 hať, Jamborov prah Včelince – zabezpečenie priechodnosti rybovodom alebo biokoridorom,
- rkm 8,760 stupeň, Riečka – zabezpečenie priechodnosti rybovodom alebo biokoridorom,
- rkm 4,708 MVE Abovce – trvalé užívanie, prekážka je priechodná.

Útvar povrchovej vody SKS0003 Slaná sa nachádza v zraniteľnej oblasti vymedzenej v súlade s požiadavkami smernice 91/676/EHS o ochrane podzemných vód pred znečistením dusičnanmi. Opatrenia na redukciu poľnohospodárskeho znečistenia navrhnuté v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj vyplývajú z implementácie tejto smernice. Sú to základné opatrenia, ktoré budú v SR realizované prostredníctvom Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach vypracovaného k tejto smernici.

Doplnkové opatrenia sú na dobrovoľnej báze. Ide o opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 súvisiace s ochranou vód.

Nakoľko navrhnuté opatrenia nie je možné zrealizovať v danom časovom období, a to z technických i ekonomických príčin, v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj bola pre tento vodný útvar uplatnená výnimka podľa čl. 4(4) RSV - TN1 t.j. posun termínu dosiahnutia dobrého stavu do roku 2027 (príloha 5.1 „Útvary povrchových vód, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ 2. Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), link: <http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>).

V uvedenej výnimke TN1 sa aplikuje kombinácia technickej nerealizovateľnosti opatrení v danom časovom období s ekonomickým dôvodom – neprimerane vysokým zaťažením pre spoločnosť a taktiež z dôvodu, že vodný útvar je vystavený viacerým vplyvom a vyriešenie jedného z problémov nemusí zabezpečiť dosiahnutie cieľa.

b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná po realizácii navrhovanej činnosti

Z hľadiska možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná rozhodujúcimi stavebnými objektmi navrhovanej činnosti/stavby „*MVE Plešivec*“, ktoré môžu spôsobiť zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná sú stavebné objekty: SO 01 Pevná hat' , SO 02 Klapková hat' a SO 03 Strojovňa MVE.

I. Počas výstavby navrhovanej činnosti a po jej ukončení

Počas realizácie prác na rekonštrukcii pevnej a klapkovej hate a prestavbe strojovne MVE - pri výstavbe dvoch dočasných sypaných zemných hrádzok prepájajúcich pravý breh rieky Slaná a pilier medzi pevnou a klapkovou haťou, pri odčerpávaní vnútorných a priesakových vód z dočasne ohrádzovaného priestoru, pri vyburávaní prekážajúcich častí pôvodnej strojovne MVE (odstránenie pôvodných oceľových a železobetónových konštrukcií strojovne) a hĺbení stavebnej jamy, pri úprave dna stavebnej jamy podkladovou vrstvou z lomového kameňa, pri budovaní novej strojovne MVE (vybudovanie novej železobetónovej konštrukcie, vybudovanie vtokového objektu s hrubými hrablicami a technologickou lávkou, umiestnenie stavidla pred strojovňu, osadenie novej vodnej turbíny typu Archimedovej skrutky), počas rekonštrukcie klapkovej hate (vykonanie povrchovej úpravy klapky, oprava a ošetroenie betónových povrchov, výmena ovládania klapky umiestneného v novej strojovni MVE), pri odstraňovaní sypaných zemných hrádzok po dokončení stavebných prác, pri následnom prevádzkaní vody cez sklopenú klapkovú hat' na zníženie jej hladiny nad haťou na umožnenie rekonštrukčných prác na pevnej hati (dobudovanie pravej pätky hate, dobudovanie ľavého piliera, sanovanie pravého piliera) a pri rekonštrukcii opevnenia ľavého brehu rieky Slaná lomovým kameňom kladeným do betónu, možno predpokladať v dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná dočasné zmeny jeho fyzikálnych (hydromorfologických)

charakteristík ako narušenie dna koryta toku, zakaľovanie dotknutého úseku toku pod haľou, narušenie brehov najmä prísunom materiálov, ktoré sa môžu lokálne prejavíť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, najmä poklesom jej početnosti. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (fytoplanktón, makrofyty a fytobentos), k ovplyvneniu ktorých môže dôjsť sekundárne, sa v tejto etape prác nepredpokladá.

S postupujúcimi prácami a najmä po ich ukončení väčšina týchto dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná sa vráti do pôvodného stavu, resp. sa k nemu čo najviac priblíži a nepovedie k zhoršovaniu jeho ekologického stavu.

Časť dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná súvisiacich najmä s rekonštrukciou opevnenia ľavého brehu rieky Slaná lomovým kameňom bude súčasťou prechádzat' do zmien trvalých, avšak vzhľadom na rozsah týchto zmien (v krátkom úseku nad a pod haľou) možno predpokladať, že ich vplyv na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná nebude významný.

Pozdĺžna kontinuita toku bude zabezpečená cez rybovod (stavebný objekt *SO 06 Rybovod a úprava toku* - nie je predmetom predloženej projektovej dokumentácie), situovaný na pravom brehu rieky Slaná, ktorý umožní migráciu rýb medzi hornou prevádzkovou hladinou a dolnou vodou pod haľou.

Pri návrhu možných úprav rybovodu treba postupovať v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.

Ovplyvnenie morfológických podmienok útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná vzhľadom na charakter prác (rekonštrukcia hatí a prestavba strojovne MVE) sa nepredpokladá. Vplyv na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality ako aj na špecifické syntetické znečistujúce látky a špecifické nesyntetické látky sa rovnako nepredpokladá.

II. Počas prevádzky navrhovanej činnosti

Počas prevádzky MVE sa jej vplyv na zhoršenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná ako celku oproti súčasnému stavu nepredpokladá, nakoľko v predloženej navrhovanej činnosti/stavbe „*MVE Plešivec*“ nepôjde o realizáciu novej priečnej stavby, ale o rekonštrukciu a sfunkčnenie už existujúcej priečnej stavby (pevnej a klapkovej hate).

c) predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná po realizácii navrhovanej činnosti na jeho ekologický stav

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti/stavby „*MVE Plešivec*“, v rámci ktorej má byť vykonaná rekonštrukcia a sfunkčnenie už existujúcej priečnej stavby (pevnej a klapkovej hate), vznik kumulatívneho dopadu už existujúcich a nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná sa nepredpokladá, resp. tento kumulatívny dopad vôbec nevznikne.

*a.2 vplyv realizácie navrhovanej činnosti na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody
SK1001100P Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov a
SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu*

Útvary podzemnej vody SK1001100P a SK200480KF

a) súčasný stav

Útvar podzemnej vody SK1001100P Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 140,237 km². Na základe hodnotenia jeho stavu v rámci 2. plánu manažmentu povodí bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v zlom chemickom stave, ktorý je zapríčinený predovšetkým vysokými koncentráciami síranov.

Útvar podzemnej vody SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 598,079 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Hodnotenie kvantitatívneho stavu v útvaroch podzemnej vody pre Plány manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2009, 2015) bolo vykonané na základe prepojenia výsledkov bilančného hodnotenia množstiev podzemných vód a hodnotenia zmien režimu podzemných vód (využitie výsledkov programu monitorovania).

Bilančné hodnotenie množstiev podzemných vód je založené na porovnaní využiteľných množstiev podzemných vód (vodohospodársky disponibilných množstiev podzemných vód) a dokumentovaných odberov podzemných vód v útvarе podzemnej vody. Využiteľné množstvá podzemných vód tvoria maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému na vodárenské využívanie po celý uvažovaný čas explootácie za priateľných ekologických, technických a ekonomických podmienok bez takého ovplyvnenia prírodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za neprípustné, a bez neprípustného zhoršenia kvality odoberanej vody (využiteľné množstvá vyčíslované na národnej úrovni v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach /geologický zákon/ a jeho vykonávacia vyhláška č. 51/2008 Z. z.).

Medzná hodnota dobrého kvantitatívneho stavu bola stanovená na úrovni 0,80 (podiel využívania podzemných vód < 80 % stanovených transformovaných využiteľných množstiev podzemných vód).

Hodnotenie zmien režimu podzemných vód pozostáva z hodnotenia významnosti trendov režimu podzemných vód a hodnotenia zmien režimu podzemných vód.

Postup **hodnotenia (testovania) chemického stavu** útvarov podzemnej vody na Slovensku bol prispôsobený podmienkam existujúcich vstupných informácií z monitoringu kvality podzemných vód a o potenciálnych difúznych a bodových zdrojoch znečistenia, koncepcnému modelu útvarov podzemnej vody (zahrňajúcemu charakter prieplustnosti, transmisivitu, generálny smer prúdenia vody v útvarе podzemnej vody, hydrogeochemické vlastnosti horninového prostredia obehu).

Postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody je bližšie popísaný v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), v kapitole 5.2 link: <http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>.

b) predpokladané zmeny hladiny útvarov podzemnej vody SK1001100P a SK200480KF po realizácii projektu

I. Počas výstavby navrhovanej činnosti

Počas rekonštrukcie MVE Plešivec, vzhľadom na jej charakter a rozsah, sa ovplyvnenie úrovne hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1001100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov a SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu ako celku nepredpokladá.

II. Po ukončení výstavby navrhovanej činnosti a počas jej prevádzky/užívania

Vplyv MVE Plešivec na zmenu hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1001100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov a SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu ako celku sa nepredpokladá.

Záver:

Na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/stavby „*MVE Plešivec*“, v rámci ktorého boli identifikované predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná spôsobené realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti ako zmeny dočasné, prípadne trvalé lokálneho významu, ako aj zmeny hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1001100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov a SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu spôsobené realizáciou navrhovanej činnosti/stavby a na základe posúdenia kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná, po realizácii navrhovanej činnosti/stavby možno očakávať, že vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia hatí a prestavba strojovne MVE) vplyv predpokladaných identifikovaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná na jeho ekologický stav nebude významný (zhoršenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKS0003 Slaná ako celku oproti súčasnemu stavu sa nepredpokladá).

Vplyv realizácie projektu na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1001100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov a SK200480KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu ako celku sa nepredpokladá.

Na základe uvedených predpokladov, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že v rámci navrhovanej činnosti/stavby „MVE Plešivec“ má byť vykonaná len rekonštrukcia a sfunkčnenie už existujúcej MVE (rekonštrukcia hatí a prestavba strojovne MVE), navrhovanú činnosť/stavbu „MVE Plešivec“ v tejto etape prác podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posúdiť.

Stavebný objekt SO 06 Rybovod a úprava toku nie sú súčasťou predmetnej navrhovanej činnosti/stavby.

Vypracoval: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
[REDAKCIJA]

V Bratislave, dňa 19. augusta 2020