



VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

STANOVISKO

k navrhovanej činnosti/stavbe „Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače“ vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov listom č. OU-BA-OSZP2-2019/050627/1-DOK zo dňa 03.04.2019 sa obrátil na Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené ministrom životného prostredia Slovenskej republiky výkonom primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov a vydávaním stanoviska o potrebe posúdenia nového rozvojového projektu podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou čl. 4.7 RSV, so žiadosťou o vydanie odborného stanoviska k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti/stavby „**Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače**“.

Súčasťou žiadosti bola Ex-ante analýza Potenciálnej úspory vody pre závlahy „**Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače (Závlahový systém „ZP HŽO I. – ZČS 11 Čakany“)**“ vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom pre vodohospodárske stavby – Ing. Ivanom Bebjákom v novembri 2018. Investorom navrhovanej činnosti/stavby je Poľnohospodárske družstvo v Tomášove, Hlavná 111, 900 44 Tomášov.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava na základe odborného posúdenia predloženej Ex – ante analýzy navrhovanej činnosti/stavby „**Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače**“ poskytuje nasledovné stanovisko:

Predmetná navrhovaná činnosť/stavba rieši modernizáciu závlahového detailu – pásové zavlažovače v lokalite na zavlažovanie - kultúrny diel 6302/1, 5301/1, 4401/1, k. ú. Tomášov, okres Senec, kraj Bratislavský, ktoré obhospodaruje Poľnohospodárske družstvo v Tomášove. Firma Agro-Kredit spol. s r.o. má od Hydromeliorácií, š. p. prenajatý závlahový systém „ZP HŽO I. – ZČS 11 Čakany“.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva bolo potrebné navrhovanú činnosť/stavbu „**Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače**“ posúdiť z pohľadu rámcovej smernice o vode, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.

Rámcová smernica o vode určuje pre útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody environmentálne ciele. Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého



stavu vôd v spoločenstve do roku 2015 resp. 2021 najneskôr však do roku 2027 a zabránenie jeho zhoršovaniu. Členské štáty sa majú snažiť o dosiahnutie cieľa – aspoň dobrého stavu vôd, definovaním a zavedením potrebných opatrení v rámci integrovaných programov opatrení, berúc do úvahy existujúce požiadavky spoločenstva. Tam, kde dobrý stav vôd už existuje, mal by sa udržiavať.

V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri

- dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
- dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo
- pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody

v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď

- sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka

sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače***“ (kultúrny diel 6302/1, 5301/1, 4401/1, k. ú. Tomášov, okres Senec, kraj Bratislavský) je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody - útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000300P Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a útvaru predkvartérnych hornín SK2001000P Medzirnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov (tabuľka č.1).

Najbližší útvar povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj sa od predmetnej navrhovanej činnosti/stavby ***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače*** (lokalita na zavlažovanie - kultúrny diel 6302/1, 5301/1, 4401/1, k. ú. Tomášov, okres Senec, kraj Bratislavský) nachádza vo vzdialosti cca 750 metrov.

Útvary podzemnej vody

tabuľka č. 1

Čiastkové povodie	Kód VÚ	Názov VÚ	Plocha VÚ (km ²)	Stav VÚ	
				kvantitatívny	chemický
Váh	SK1000300P	Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy	1668,112	dobrý	dobrý
Váh	SK2001000P	Medzirnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov	6248,370	dobrý	zlý

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar

Predmetné posúdenie sa vzťahuje na obdobie realizácie navrhovanej činnosti/stavby „***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače***“, po ukončení realizácie, ako aj na obdobie počas jej prevádzky.

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby „Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače“ na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a útvaru predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov

Podľa predloženej technickej projektovej dokumentácie navrhovaná činnosť/stavba „***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače***“ spočíva v nákupe a montáži 3 kusov moderných pásových zavlažovačov, ktoré nahradia staršie pásové zavlažovače.

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť, či realizácia navrhovanej činnosti/stavby „***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače***“, ktorej predmetom je kúpa a montáž 3 ks pásových zavlažovačov nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a útvaru predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov.

Nakoľko navrhovaná lokalita na zavlažovanie - kultúrny diel 6302/1, 5301/1, 4401/1, k. ú. Tomášov, okres Senec, kraj Bratislavský sa nachádza vo vzdialosti cca 750 metrov od najbližšieho útvaru povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj, vplyv navrhovanej činnosti/stavby „***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače***“ na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj sa nepredpokladá.

Stručný popis technického riešenia navrhovaného spôsobu zavlažovania

Hospodárenie Poľnohospodárskeho družstva v Tomášove je zamerané v rastlinnej výrobe na produkciu zeleniny v štruktúre, kde hrach sa nachádza na výmere 80 ha. Tejto špecializácii je prispôsobené aj technické a strojové vybavenie na prípravu pôdy, výsev a zber plodín a skladovacie kapacity. Firma Agro-Kredit spol. s r.o. má od Hydromeliorácií, š. p. prenajatý závlahový systém „ZP HŽO I. – ZČS 11 Čakany“. Firma Poľnohospodárskeho družstva v Tomášove má zmluvu na odber vody s nájomcom závlahového systému a na zavlažovanie špeciálnych plodín používa staršie typy pásových zavlažovačov, ktoré majú vyššie nároky na spotrebú vody a energie ako súčasná moderná zavlažovacia technika.

Preto sa rozhodli modernizovať závlahový detail na pozemkoch, ktoré firma obhospodaruje a ktoré sú súčasťou zmluvne prenajatej zavlažiteľnej výmery v rámci závlahového systému „ZP HŽO I. – ZČS 11 Čakany“. Ako najvhodnejšie pre závlahu pestovaných plodín na uvedených kultúrnych dieloch sú moderné pásové zavlažovače s automatickou prevádzkou.

Navrhované moderné pásové zavlažovače sú kompatibilné s existujúcim funkčným závlahovým systémom, lebo dosahujú lepšie parametre aplikácie závlahy pri nižších potrebách vstupných tlakov do stroja s väčším plošným záberom a kvalitnejšou rovnomernosťou závlahovej dávky ako súčasne používané pásové zavlažovače.

V rámci modernizácie závlahového detailu sa investor rozhodol na nákup 3 kusov moderných pásových zavlažovačov, ktoré nahradia staršie pásové zavlažovače:

1. Pásový zavlažovač: PZ typ 110-550

- typ: PZ 110-550
- podvozok: 2 kolesový
- PE potrubie: priemer 110 mm, dĺžka 550 m
- Turbína: plne prietoková s nastaviteľnou dýzou
- Ovládanie: počítačom
- Postrekovač: Komet 140 s deflektorm a s difúzorom (ekvivalent)
- Príslušenstvo: prípojná hadica (7m), statív, vypínací ventil, vodomer (verifikovaný typ)
- Počet pásových zavlažovačov: 3 kusy

Zdrojom vody pre závlahy je vodný tok Malý Dunaj, z ktorého je povrchová voda transportovaná umelým otvoreným závlahovým privádzacom HŽO I. k miestu existujúcej závlahovej čerpacej stanice ZČS 11 Čakany (ev.č. 5202 132 009), na základe platného vodoprávneho povolenia VOD/7712/1966 vydaného ONV OPLVH Bratislava.

Potreba vody pre pre navrhované pásové zavlažovače:

Celková potreba závlahovej vody:

Bilančná rovnica:

$$M_z = k_z \cdot (V_c - aZ_v - W_z - W_k) \quad (\text{m}^3 \cdot \text{ha}^{-1})$$

Kde: $k_z = 1,10$ (stratový koeficient pre postrek s rozstrekovačmi)

$V_{c2} = 2\ 000 \text{ m}^3 \cdot \text{ha}^{-1}$ (celková potreba vody – hrach)

$a = 0,70$ (koeficient využiteľnosti zrážok pre stredne ťažké pôdy)

$Z_{v2} = 2\ 210 \text{ m}^3 \cdot \text{ha}^{-1}$ (zrážky za vegetačné obdobie hrachu – IV-VIII)

$W_z = 0$ (zimné zásoby vody v pôde)

$W_k = 0$ (kapilárne vzlínajúca voda v pôde)

$$M_{z2} = 1,10 \cdot (V_{c2} - a \cdot Z_{v2}) = 1,10 \cdot (2\ 000 - 0,70 \cdot 2210) = 498 \text{ m}^3 \cdot \text{ha}^{-1}$$

Za predpokladu, že hrach bude pestovaný na 80 ha zavlažiteľnej výmery, celková potreba závlahovej vody bude:

$$O_z = M_{z2} \cdot P_2 = 500 \cdot 80 = \underline{40\ 000 \text{ m}^3}$$

Stanovenie potenciálnej úspory vody pre závlahy je v tomto projekte založená na modernizácii závlahového detailu, a to výmenou zastaralých pásových zavlažovačov s nerovnomerným postrekom vody za moderné pásové zavlažovače s lepšou distribúciou závlahovej vody po ploche. Intenzita postreku vody je prispôsobená intenzite vsaku vody do pôdy a tým sa znížujú straty vody výparom a odtokom. Takto možno predpokladať potenciálnu úsporu vody pri pásových zavlažovačoch modernej koncepcie oproti pôvodným pásovým zavlažovačom s pred 10 - 15 rokov na úrovni 10 – 15 %.

Výpočet potreby závlahovej vody podľa pôvodného projektu na zavlažiteľnú výmeru závlahy:
 $O_{zp} = M_{zp} \cdot P_z = 1200 \text{ m}^3 \cdot \text{ha}^{-1} \cdot 80 \text{ ha} = \underline{96\ 000 \text{ m}^3}$

Výpočet potreby závlahovej vody podľa súčasnej štruktúry plodín na zavlažiteľnú výmeru závlahy:

$$O_z = M_{z2} \cdot P_2 = 500 \text{ m}^3 \cdot \text{ha}^{-1} \cdot 80 \text{ ha} = \underline{\underline{40 \ 000 \text{ m}^3}}$$

Potenciálna úspora vody pre závlahy podľa porovnania potreby závlahovej vody:

$$\bar{U}_p = O_{zp} - O_{zs} = 96 \ 000 \text{ m}^3 - 40 \ 000 \text{ m}^3 = \underline{\underline{56 \ 000 \text{ m}^3 \dots 58,3\%}}$$

Útvary podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov

a) súčasný stav

Útvar podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy bol vymedzený ako útvar podzemných vód v kvartérnych sedimentoch s plochou 1668,112 km² a charakterizovaný je medzizrnovou prieplustnosťou. Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Útvar podzemnej vody SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 6248,370 km² a charakterizovaný je pôrovou prieplustnosťou. Na základe hodnotenia stavu podzemných vód bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v zlom chemickom stave.

Hodnotenie kvantitatívneho stavu v útvaroch podzemnej vody pre Plány manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2009, 2015) bolo vykonané na základe prepojenia výsledkov bilančného hodnotenia množstiev podzemných vód a hodnotenia zmien režimu podzemných vód (využitie výsledkov programu monitorovania).

Bilančné hodnotenie množstiev podzemných vód je založené na porovnaní využiteľných množstiev podzemných vód (vodohospodársky disponibilných množstiev podzemných vód) a dokumentovaných odberov podzemných vód v útvaru podzemnej vody. Využiteľné množstvá podzemných vód tvoria maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému na vodárenské využívanie po celý uvažovaný čas exploatacie za priateľných ekologických, technických a ekonomických podmienok bez takého ovplyvnenia prírodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za neprípustné, a bez neprípustného zhoršenia kvality odoberanej vody (využiteľné množstvá vypočítané na národnej úrovni v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologickej práci /geologickej zákon/ a jeho vykonávacia vyhláška č. 51/2008 Z. z.).

Medzná hodnota dobrého kvantitatívneho stavu bola stanovená na úrovni 0,80 (podiel využívania podzemných vód < 80 % stanovených transformovaných využiteľných množstiev podzemných vód).

Hodnotenie zmien režimu podzemných vód pozostáva z hodnotenia významnosti trendov režimu podzemných vód a hodnotenia zmien režimu podzemných vód.

Postup hodnotenia (testovania) chemického stavu útvarov podzemnej vody na Slovensku bol prispôsobený podmienkam existujúcich vstupných informácií z monitoringu kvality podzemných vód a o potenciálnych difúznych a bodových zdrojoch znečistenia, koncepcnému modelu útvarov podzemnej vody (zahŕňajúcemu charakter prieplustnosti,

transmisivity, generálny smer prúdenia vody v útvaru podzemnej vody, hydrogeochemické vlastnosti horninového prostredia obehu).

Postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody je bližšie popísaný v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), v kapitole 5.2 link: <http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>.

Predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a SK2001000P Medzirnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov

I. Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení

Vzhľadom na charakter a technické riešenie navrhovanej činnosti/stavby „***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače***“, v rámci ktorej majú byť v lokalite na zavlažovanie - kultúrny diel 6302/1, 5301/1, 4401/1, k. ú. Tomášov, okres Senec, kraj Bratislavský namontované 3 ks pásových zavlažovačov, vplyv realizácie predmetnej navrhovanej činnosti na zmenu hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a SK2001000P Medzirnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov sa nepredpokladá.

II. Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti

Počas užívania navrhovanej činnosti „***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače***“ bude predmetná lokalita na zavlažovanie kultúrny diel 6302/1, 5301/1, 4401/1, k. ú. Tomášov, okres Senec, kraj Bratislavský zavlažovaná prostredníctvom pásových zavlažovačov z existujúceho závlahového systému. Vzhľadom na zdroj závlahovej vody, ktorým je vodný tok Malý Dunaj, z ktorého je povrchová voda transportovaná umelým otvoreným závlahovým privádzacom HŽO I. k miestu existujúcej závlahovej čerpacej stanice ZČS 11 Čakany (ev.č. 5202 132 009), na základe platného vodoprávneho povolenia VOD/7712/1966 vydaného ONV OPLVH Bratislava), ako aj vzhľadom na technické riešenie navrhovaného spôsobu zavlažovania (moderné pásové zavlažovače s lepšou distribúciou závlahovej vody po ploche, intenzita postreku vody prispôsobená intenzite vsaku vody do pôdy vedúca k zníženiu straty vody výparom a odtokom, predpokladaná potenciálna úspora vody pri pásových zavlažovačoch modernej koncepcie oproti pôvodným pásovým zavlažovačom s pred 10 - 15 rokov je na úrovni 10 – 15 %), možno predpokladať, že užívanie navrhovanej činnosti sa na kvantitatívnom stave dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a SK2001000P Medzirnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov neprejaví.

Záver

Na základe odborného posúdenia predloženej technickej projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti/stavby „***Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače***“, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, v rámci ktorej majú byť v lokalite na zavlažovanie - kultúrny diel 6302/1, 5301/1, 4401/1, k. ú. Tomášov, okres Senec, kraj Bratislavský namontované 3 ks pásových zavlažovačov, pričom zavlažovaná lokalita sa bude napájať na existujúci závlahový systém (zdrojom vody pre závlahy je vodný tok Malý Dunaj, z ktorého

je povrchová voda transportovaná umelým otvoreným závlahovým privádzacom HŽO I. k miestu existujúcej závlahovej čerpacej stanice ZČS 11 Čakany (ev.č. 5202 132 009), na základe platného vodoprávneho povoleniam VOD/7712/1966 vydaného ONV OPLVH Bratislava), vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzirnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a SK2001000P Medzirnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov sa nepredpokladá.

Vplyv navrhovanej činnosti/stavby „*Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače*“ na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristik útvarov povrchovej vody sa nepredpokladá, nakoľko navrhovaná lokalita na zavlažovanie - kultúrny diel 6302/1, 5301/1, 4401/1, k. ú. Tomášov, okres Senec, kraj Bratislavský sa nachádza vo vzdialosti cca 750 metrov od najbližšieho útvaru povrchovej vody, ktorým je útvar povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj.

Na základe uvedených predpokladov navrhovanú činnosť „*Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače*“, podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovať.

Vypracoval: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

V Bratislave, dňa 12. apríla 2019

Výskumný ústav vodného hospodárstva
nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 BRATISLAVA
22